



LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius,
tel. (8 5) 266 2984, faks. (8 5) 262 5940, el. p. rastine@tm.lt,
atsisk. sąskaita LT57 4010 0510 0467 0211 Luminor Bank AS, banko kodas 40100.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188604955

Lietuvos Respublikos finansų ministerijai

2019-10- Nr. (1.40E)7R-

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai

DĖL LĖŠŲ SKYRIMO

1. Pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimą byloje *T. prieš Lietuvą* (Nr. 10544/17, 2019 m. spalio 1 d.¹), kuriuo buvo nustatytas Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) teisė į gyvybę numatančio 2 straipsnio procedūrinio aspekto pažeidimas, Lietuvos Respublika yra įpareigota pareiškėjai sumokėti **13 315 eurų** kompensaciją.

2019 m. spalio 3 d. buvo paskelbti Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimai, kuriais pareiškėjų peticijos prieš Lietuvą dėl įkalinimo sąlygų buvo išbrauktos iš bylų sąrašo, atsižvelgus į Lietuvos Respublikos Vyriausybės pateiktas vienašales deklaracijas ir su pareiškėjais sudarytus taikius susitarimus bylose: *T. prieš Lietuvą* (Nr. 12695/18, 2019 m. rugsėjo 12 d.²) – **4 320 eurų** kompensacija, *N. prieš Lietuvą* (Nr. 25832/18, 2019 m. rugsėjo 12 d.³) – **2 250 eurų** kompensacija, *V. ir 4 kiti prieš Lietuvą* (V. (Nr. 21934/18), V. (Nr. 23358/18), S. (Nr. 28820/18), A. (Nr. 32354/18), K. (Nr. 49434/18), 2019 m. rugsėjo 12 d.⁴) – bendra kompensacijų suma **36 700 eurų**.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstatymo 2 straipsnio 2 dalies 3 punktu Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimu priteistą kompensaciją iš minėtame įstatyme nurodytų asignavimų sumoka Teisingumo ministerija.

Minėti Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimai įsigaliojo nuo jų paskelbimo, o priteistos kompensacijos turi būti sumokėtos per 3 mėnesius: byloje *T. prieš Lietuvą* (Nr. 10544/17) iki 2020 m. sausio 1 d., o likusiose bylose iki 2020 m. sausio 3 d. Dėl apribotų galimybių pasinaudoti kitų metų biudžetinėmis lėšomis sausio pradžioje, kompensacijos turi būti sumokėtos dar šiais metais.

Atkreipiame dėmesį, kad neįvykdžius Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų per nustatytą kompensacijos sumokėjimo terminą, iki sprendimo įvykdymo dienos turės būti mokamos paprastosios palūkanos nuo atitinkamos sumos pagal ribinę Europos Centrinio banko skolinimo normą, pridedant 3 procentus. Be to, pažymėtina, kad nesumokėjus kompensacijų bylose *T. prieš Lietuvą* (Nr. 12695/18) ir *N. prieš Lietuvą* (Nr. 25832/18), kuriose buvo patvirtintos Lietuvos

¹ EŽTT sprendimas byloje *T. prieš Lietuvą* <<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196154>>

² EŽTT sprendimas byloje *T. prieš Lietuvą* <<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196731>>

³ EŽTT sprendimas byloje *N. prieš Lietuvą* <<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196732>>

⁴ EŽTT sprendimas byloje *V. ir 4 kiti prieš Lietuvą* <<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196756>>

į Lietuvos Respublikos Ministrą Pirmininką (rašto kopijos taip pat išsiųstos Teisingumo ir Finansų ministerijoms). Finansų ministerijai ir Teisingumo ministerijai Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavedimu, įformintu Vyriausybės kanclerio 2019 d. liepos 15 d. rezoliucija Nr. S-2449, buvo pavesta iki 2019 m. rugsėjo 1 d. pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl susidariusios situacijos sprendimo. Be to, Teisingumo ministerija ir Tarnyba nuolat gauna advokatų, kuriems nėra išmokamas arba vėluojamas išmokėti užmokestis už suteiktą antrinę teisinę pagalbą, paklausimus. Dėl įsiskolinimo advokatai atsisako dalyvauti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sistemoje. Policijos departamentas 2019 m. rugsėjo 20 d. raštu Nr. 5-S-8913 informavo Teisingumo ministeriją, kad šiuo metu kartojasi atvejai, kai ikiteisminio tyrimo pareigūnų prašomų atvykti laiku advokatų, galinčių dalyvauti procesiniuose veiksmuose, nėra. Dėl susiklosčiusios situacijos yra šurkščiai pažeidžiami Baudžiamojo proceso kodekso nustatyti reikalavimai, sudaromos prielaidos pažeisti asmenų teises baudžiamojo proceso metu ir kartu pakenkti ikiteisminiam tyrimui.

Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimo Nr. 899 „Dėl lėšų skyrimo“ 1 punktu iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo Teisingumo ministerijai skirta 350 000 eurų advokatų, teikusių valstybės garantuojamą teisinę pagalbą baudžiamojoje byloje Nr. 1-24-655/2018 („Sausio 13-osios“ byloje), patirtoms išlaidoms padengti. Tačiau, kaip ir buvo nurodyta Teisingumo ministerijos 2019 m. rugsėjo 3 d. rašte Nr. (1.8E)2T-877, bendra už 2018 m. ir 2019 m. suteiktas antrinės teisinės pagalbos paslaugas „Sausio 13-osios“ byloje kompensuotina suma sudaro 742 899 eurų.

Kaip jau buvo paminėta ankstesniuose Teisingumo ministerijos raštuose, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatyta, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo lėšos gali būti panaudotos *inter alia* išlaidoms ginant valstybės interesus padengti, o „Sausio 13-osios“ byloje valstybės patirtos išlaidos yra tiesiogiai susijusios su valstybės interesų gynimu.

Norėtume priminti, kad nuosprendžio „Sausio 13-osios“ byloje priėmimas, vadovaujantis nacionalinėje ir tarptautinėje teisėje įtvirtintais teisingumo vykdymo principais, prisideda prie istorinio atminimo ir istorinės tiesos patvirtinimo. Be tinkamo proceso, apimančio be kita ko tinkamą kaltinamųjų teisės į gynybą užtikrinimą, teisingumas šioje byloje pasiektas nebūtų, o nustatyta tiesa, kuri turi simbolinę reikšmę Lietuvos visuomenei, būtų kvestionuojama. Europos Žmogaus Teisių Teismas savo praktikoje yra pripažinęs ne tik konkrečios nusikalstamos veikos aukos ar jo artimųjų teisę sužinoti tiesą (*McKerr prieš Jungtinę Karalystę, Trubnikov prieš Rusiją*), tačiau ir visuomenės kolektyvinę teisę sužinoti tiesą, kai tai susiję su dideliu skaičiumi nukentėjusiųjų ar didelio masto žmogaus teisių pažeidimų atvejais (*Association „21 December 1989“ ir kiti prieš Rumuniją, Al-Nashiri prieš Lenkiją*). Teisė į tiesą apie didelio masto žmogaus teisių pažeidimus ir sunkius žmogaus teisių apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus yra neatimama ir savarankiška teisė, susijusi su valstybės pareiga apsaugoti žmogaus teises, atlikti veiksmingą pažeidimų tyrimą ir užtikrinti veiksmingą teisių gynimą bei kompensacijas. Ši teisė yra glaudžiai susijusi su kitomis teisėmis ir turi tiek individualų, tiek visuomeninį aspektą, todėl turėtų būti traktuojama kaip absoliuti teisė ir jai neturėtų būti taikomi apribojimai.

Taigi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo lėšų naudojimas kompensuojant valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo išlaidas, susijusias su advokatų užmokesčiu už antrinės teisinės pagalbos teikimą „Sausio 13-osios“ byloje, vienareikšmiškai būtų panaudotos ginant valstybės interesus.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą ir vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo lėšų skyrimo ir naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 2 d. nutarimu Nr. 277 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo lėšų skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, prašome skirti iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo ar kitų šaltinių Teisingumo ministerijai - **130 371,27 eurų** pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo ir nacionalinių

Respublikos Vyriausybės vienašalės deklaracijos, bylos galėtų būti grąžintos į Europos Žmogaus Teisių Teismo nagrinėjamų bylų sąrašą.

2. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. lapkričio 13 d. sprendimu, kuris buvo iš dalies pakeistas Kauno apygardos teismo 2019 m. kovo 26 d. nutartimi iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato L.M. priteista **20 000 eurų, 1 526,44 eurų** turtinės žalos atlyginimo ir **95,83 eurų** bylinėjimosi išlaidų, o V. M., atstovaujam įstatyminės atstovės J.P., **30 000 eurų** neturtinės žalos atlyginimo. Vykdomieji raštai pateikti Teisingumo ministerijai, tad šiuo atveju mokėjimus reikia atlikti kuo greičiau, nes bet kuriuo momentu gali būti kreipiamasi į antstolį su prašymu pradėti išieškojimą.

2019 m. rugsėjo 6 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2547-931/2019 A.K. iš Lietuvos valstybės priteista **14 664 eurai**.

2019 m. rugsėjo 12 d. Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų nutartimi civilinėje byloje Nr.2-131-231/2019 A.L. iš Lietuvos valstybės priteista **7 500 eurų**.

Teisingumo ministerijai 01 04 „Teisės sistema“ priemonėje 01.04.01.03.02 „Pagal vykdytinus dokumentus atlyginti asmenims turtinę ir neturtinę žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, ir atstovauti Lietuvos Respublikos interesams tarptautiniuose arbitražo teismuose“ 2019 metams buvo patvirtinta – 309 000 eurų asignavimų, o metų bėgyje papildomai perskirstyta iš kitų Teisingumo ministro valdymo sričių programų papildomai dar 230 000 eurų. Šiuo metu asignavimai praktiškai jau yra panaudoti (patirtos faktinės išlaidos arba lėšos užsakytos užfiksuotoms įsiteisėjusioms žaloms išmokėti). Be to, turimi kreditoriniai įsiskolinimai leidžia konstatuoti, kad Teisingumo ministerija praktiškai jau neturi ir neturės finansinių galimybių aukščiau paminėtų ir būsimų teismo sprendimų įgyvendinimui.

3. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai (toliau – Tarnyba), atsižvelgiant į Tarnybą 2019 metams skirtus asignavimus advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą prireikus, užmokesčio išmokėjimui ir padidėjusius advokatų užmokesčio kaštus dėl teisinės pagalbos teikimo baudžiamojoje byloje Nr. 1-24-655/2018 („Sausio 13-osios“ byla), nepakaks lėšų išlaidoms, susijusioms su valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimu, padengti.

Pabrėžtina, kad tokia Tarnybos finansinė situacija susiklosto jau ne vienus metus, kai metų pabaigoje susidaro kreditorinis įsiskolinimas advokatams už suteiktas paslaugas. Tam įtaką turi keletas veiksnių, vienas iš esminių – „Sausio 13-osios“ byla, kurioje remiantis Baudžiamojo proceso kodeksu siekiant užtikrinti teisę į gynybą ir teismo proceso operatyvumą buvo paskirta 120 advokatų valstybės garantuojamai teisei pagalbai teikti. Taip pat reikia priminti, kad 2018 m. valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo užtikrinimo funkcijos asignavimai buvo sumažinti 850 000 eurų dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės pokyčių krepšelio formavimo, o 2019 m. 670 000 eurų dėl suplanuotų valstybės išlaidų mažinimo.

Pažymėtina, kad Teisingumo ministerija 2018 m. lapkričio 23 d. raštu Nr. (1.40) 7R-7652 informavo Finansų ministeriją apie 2019 metams prognozuojamą kreditorinį įsiskolinimą advokatams už jų 2018 m. atliktus veiksmus (apie 770,0 tūkst. Eurų), o 2019 m. kovo 26 d. raštu Nr. (1.40E) 7R-1901 ir 2019 m. liepos 23 d. raštu Nr. (1.18E) 7R-4561 kreipėsi į Finansų ministeriją prašydama skirti lėšų iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo ar kitų šaltinių.

Atkreiptinas dėmesys, kad 2019 m. faktinės ir planuojamos išlaidos už antrinės teisinės pagalbos teikimą baudžiamojoje byloje Nr. 1-24-655/2018 sudaro 227 323 eurų, o 2018 m. advokatams, teikusiems antrinę teisinę pagalbą nurodytoje byloje, buvo išmokėtas 515 576 eurų užmokestis. 2018 m. vien baudžiamojoje byloje Nr. 1-24-655/2018 advokatams išmokėta suma sudarė 13,54 proc. visos šiai valstybės garantuojamos teisinės pagalbos priemonei skirtos sumos.

2018-2019 m. negavus papildomų asignavimų užmokesčio advokatams už antrinės teisinės pagalbos teikimą „Sausio 13-osios“ byloje išmokėjimui, atitinkamai dėl lėšų trūkumo 2019 m. vėluojamas užmokesčio išmokėjimas advokatams ir už antrinės teisinės pagalbos teikimą kitose bylose, kadangi kiekvieno ketvirčio pradžioje yra dengiamos buvusio ketvirčio pabaigoje likusios skolos. Dėl užmokesčio vėlavimo Lietuvos advokatūra 2019 m. liepos 5 d. raštu Nr. 582 kreipėsi ir



LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai, <http://www.lazdijai.lt>, tel. (8 318) 66 108, faks. (8 318) 51 351,
el. p. info@lazdijai.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188714992.

Lietuvos Respublikos
finansų ministerijai
Lukiškių g. 2
01512 Vilnius

2019-11-05 Nr. 1-3001

Spustelėkite čia, kad įvestumėte tekstą.

DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2019 M. LIEPOS 15 D. PRAŠYMO NR. 1-1821 PATIKSLINIMO

Lazdijų rajono savivaldybės administracija, įvertinusi gyventojų galimybę patiems prisidėti prie sprogimo padarinių likvidavimo, patikslina 2019 m. liepos 15 d. prašymą Nr. 1-1821 ir siūlo skirti valstybės lėšų paramai gyventojams už žalą, patirtą nutekėjus dujoms ir įvykus sprogimui viename daugiabučio gyvenamojo namo bute Lazdijų r. sav., Būdviečio sen., Aštriosios Kirsnos k., Žvejų g. 6, suteikti ir prašo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto skirti 10,1 tūkst. eurų patirtai žalai padengti. Lėšos bus panaudotos šiems būtiesiems darbams atlikti ar patirtoms išlaidoms kompensuoti:

1. pastato bendrosioms konstrukcijoms sutvirtinti – 4,0 tūkst. eurų;
2. išgriuvusioms vidinėms sienoms sumūryti – 2,8 tūkst. eurų;
3. išdužusiems langams pakeisti ir langų konstrukcijoms sutvirtinti – 3,3 tūkst. eurų.

Administracijos direktorė

Ilona Šaparauskienė

Šarūnė Dumbliauskienė, tel. (8 318) 66 123, el. p. sarune.dumbliauskiene@lazdijai.lt





MB „TYRIMAI IR PROJEKTAI“

Įmonės atestatas Nr. 4758, , tel. 85 261 88 53

Kalvarijų g. 98-43, LT-08211 Vilnius

El. paštas: ekspertizes.tyrimai@gmail.com

Objektas:

**DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS
ŽVEJŲ G. 6, AŠTRIOSIOS KIRSNOŠ K., BŪDVIEČIO SEN.,
LAZDIJŲ R.SAV., UNIKALUS NR. 5996-2007-7010**

Dalis:

STATINIO DALINĖS EKSPERTIZĖS AKTAS


Nr. 19-112E

Užsakovas:

Lazdijų rajono savivaldybės administracija
Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai

Atest.	Pareigos	Pavardė	Parašas
Nr. 9826	Statinio ekspertizės vadovas	doc. dr. Juozas Merkevičius	

2019 m. birželio mėn.





TURINYS

1.	ĮVADAS	1 psl.
2.	EKSPERTIZEI UŽDUOTI KLAUSIMAI	1 psl.
3.	TYRIMUI PATEIKTA IR PANAUDOTA MEDŽIAGA	2 psl.
4.	TYRIMAS	2 psl.
5.	EKSPERTIZĖS IŠVADOS	7 psl.

Priedai:

1.	Pastato būklės fotofiksacija, priedas Nr. 1	5 lapai
	Pastato sienų remonto planas 1a.	1 lapas
	Pastato sienų remonto planas 2a.	1 lapas
	Stiprinimo vietos pastato fasade	1 lapas
2.	Mūro stiprinimo technologija plyšių susiuvimo metodu	1 lapas
3.	RC išrašas apie tiriamą pastatą	2 lapai
4.	Įmonės kvalifikacijos atestato kopija	1 lapas
5.	Eksperto kvalifikacijos pažymėjimo kopija	1 lapas





MB „TYRIMAI IR PROJEKTAI“

Įmonės atestatas Nr. 4758, Prateistas 2012 04 30
Kalvarijų 98-43, LT-08211 Vilnius, tel. 261 88 53
El. paštas: ekspertizes.tyrimai@gmail.com

STATINIO DALINĖS EKSPERTIZĖS AKTAS

2019-06-26 **Nr. 19-112E**
Vilnius

Dėl pastato – daugiabučio gyvenamojo namo, Žvejų g. 6, Aštriosios Kirsnos k., Būdviečio sen., Lazdijų r.sav., unikalus Nr. 5996-2007-7010, pažymėjimas plane 1A2p, konstrukcijų būklės po suskystinų dujų, ištekėjusių iš buitinio dujų baliono, sprogimo bute Nr. 4

1. Įvadas


- 1.1. Akto surašymo data: 2019-06-26.
- 1.2. Apžiūros atlikimo vietoje data: 2019-06-14.
- 1.3. Tyrimo užsakovas – Lazdijų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai.
- 1.4. Aktą surašė – statinio ekspertizės vadovas doc. dr. Juozas Merkevičius, kvalifikacijos atestatas Nr. 9826.

2. Tyrimui užduoti klausimai

- 2.1. Atlikti pastato – daugiabučio gyvenamojo namo, Žvejų g. 6, Aštriosios Kirsnos k., Būdviečio sen., Lazdijų r.sav., unikalus Nr. 5996-2007-7010, pažymėjimas plane 1A2p, konstrukcijų būklės tyrimą po suskystinų dujų, ištekėjusių iš buitinio dujų baliono, sprogimo bute Nr. 4.

3. Tyrimui pateikta ir panaudota medžiaga:

- 3.1. Fotonuotraukos.
- 3.2. Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių duomenų bylos kopija.
- 3.3. LR Statybos įstatymas, 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240 (su vėlesniais pakeitimais).
- 3.4. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.
- 3.5. Statybos techninis reglamentas STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“.



3.6. Statybos techninio reglamento STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 1 priedas „Statinio galimos avarinės būklės požymiai“.

4. Tyrimas

4.1. Objekto apibūdinimas, bendrieji statinio rodikliai

2019 m. birželio mėn. 14 d. buvo ištirta daugiabučio gyvenamojo namo, Žvejų g. 6, Aštriosios Kirsnos k., Būdviečio sen., Lazdijų r.sav., unikalus Nr. 5996-2007-7010, pažymėjimas plane 1A2p, konstrukcijų būklė. Pastatas yra dviejų aukštų, bendras plotas: 338,95 kv., naudingas plotas: 332,48 kv., gyvenamasis plotas: 208,81 kv. m., tūris 1404 kub. m., užstatytas plotas : 230,00 kv. m. Gyvenamosios paskirties patalpų skaičius: 8, kambarių skaičius: 18. Pastatas statytas 1962 m.

Pamatai – juostiniai, betoniniai. Nuogrinda neįrengta.

Lauko sienos – silikatinių plytų mūro, 55 cm storio, tinkuotos iš vidaus. Vidinės sienos (pertvaros) mūrinės keraminių ir silikatinių plytų mūro, tinkuotos kalkių, cemento – smėlio skiediniu, paviršius dažytas emulsiniais dažais arba apklijuotas tapetais. Po sprogimo bute Nr. 4 vidinių sienų viršutinis tinko sluoksnis atšokęs, nutrupėjęs, išmuštas. Išorinėje lauko sienoje šalia buto Nr. 4 patalpos 4-3 matomi plyšiai, išsipūtusi išorinė siena.

Pagrindiniai defektai yra šie:

- išorinėje sienoje, šalia buto Nr. 4 patalpos 4-3 matomi plyšiai, siena išpūsta į išorę;
- vidinės sienos tarp patalpų 4-2 ir 4-3; 4-3 ir 4-4 dalinai išgriuvusios supleišėjusios
- bute Nr. 8, kuris yra virš buto Nr. 4 supleišėjusios sienos tarp patalpų 8-2 ir 8-3; 4-3 ir 8-4
- ties langu iš patalpos 4-2 kartu su lango rėmu išstumta angokraščio silikatinė plyta;
- sienų apdaila supleišėjusi, atšokęs tinkas.

Perdangos. Virš pirmo ir antro aukštų perdangos – medinės. Perdangos įrengtos iš medinių sijų, prie kurių iš apačios prikaltos juodlubės ir įrengta lubų apdaila, o iš viršaus įrengtos medinės grindys.

Matomi perdangos virš pirmo aukšto įlinkiai. Perdanga dalinai remiasi ant supleišėjusios sienos tarp patalpų 4-2 ir 4-3. Yra perdangos griūties pavojus.


Stogas – šlaitinis, dengtas banguotais šiferio lakštais.

Langai – mediniai, plastiko. Dėl sprogimo bangos bute Nr. 4 buto langai išmušti, išlėkę jų rėmai.

Durys – buto Nr. 4 durys sprogimo metu išplėstos kartu su stakta

Grindys – medinės, lentų. Grindų būklė – patenkinama.

Šildymas – pastatas šildomas kieto kuro krosnių ir viryklių pagalba. Butuose Nr. 4 ir Nr. 8 krosnių būklė bloga – krosnys sprogimo metu sutrūkinėjusios, deformuotos, kaminų tinkas atrupėjęs. Naudoti krosnis pavojinga dėl jose atsiradusių plyšių




Daugiabučio gyvenamojo namo, Žvejų g. 6, Aštriosios Kirsnos k., Būdviečio sen., Lazdijų r.sav., unikalus Nr. 5996-2007-7010, pažymėjimas plane 1A2p, konstrukcijų būklė buvo palyginta su galimos avarinės būklės požymiais, pateiktais STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“1 priede. Tyrimo rezultatai pateikti 1 lentelėje.

1 lentelė.

**DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO ŽVEJŲ G. 6, AŠTRIOSIOS KIRSNOS K.,
BŪDVIEČIO SEN., LAZDIJŲ R.SAV.,
UNIKALUS NR. 5996-2007-7010, PLANE ŽYMIMO 1A2p,
AVARINĖS BŪKLĖS POŽYMAI**

Eil. Nr.	Konstrukcija	Galimos avarinės būklės požymiai, pagal STR 1.03.01:2016 1 priedą	Tiriamame statinyje nustatyti pažeidimai
1	2	3	4
1.	Sienos: mūrinės sienos ir mūriniai stulpai	Išlinkiai didesni negu 1/20 konstrukcijos storio, 1/200 sienos ilgio arba 1/50 stulpo aukščio; kiauriniai plyšiai sienose, kurių maksimalus plotis didesnis negu 5 mm; vertikalūs plyšiai mūriniuose stulpuose, ilgesni nei per 2 plytų eiles; plyšiai sienose, einantys nuo angų visomis kryptimis; mūrinių atramų, laikančių santvaras, sijas bei sąramas, krašto nuskilimai ir supleišėjimai (iš angos pusės) gilesni negu 2 cm; vertikalūs plyšiai šiose atramose ilgesni negu 15 cm; lokalinis mūro suirimas ½ plytos ir didesniu gyliu;	Kiauriniai plyšiai sienose, kurių maksimalus plotis didesnis negu 5 mm; plyšiai sienose, einantys nuo angų visomis kryptimis; dėl sprogo uždėtos vidinių sienų lokalinis mūro suirimas ½ plytos ir didesniu gyliu;
2.	Perdangos: medinės;	Sijų išlinkiai, didesni negu 1/50 tarpatramio; biologiniai ir mechaniniai sijų bei kitų konstrukcinių elementų pažeidimai, dėl kurių jų skerspjūviai sumažėję daugiau kaip 25 proc.	Perdanga virš pirmo aukšto įlinkusi, nes sprogo pažeista mūrinė siena tarp patalpų 4-4 ir 4-3, ant kurios remiasi medinės perdangos sijos

Daugiabučio gyvenamojo namo, Žvejų g. 6, Aštriosios Kirsnos k., Būdviečio sen., Lazdijų r.sav., unikalus Nr. 5996-2007-7010, pažymėjimas plane 1A2p, sienų konstrukcijos bute Nr. 4 ir Nr. 8 pažeistos sprogo bangos. Sienos supleišėjusios. Ant supleišėjusių buto Nr. 4 sienų remiais buto Nr. 8 sienos, kurios taip pat supleišėjusios. Yra vidinių sienų griūties pavojus.



Pagal STR 1.03.01:2016 „**avarinis statinys** – statinys, kurio būklė neatitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme [3.1] nustatyto esminio statinio reikalavimo – mechaninio atsparumo ir pastovumo, todėl toliau naudoti jį nesaugu“ (4.3.)

„**Statinio galimos avarinės būklės požymiai** – statinio (jo dalies, konstrukcijų) deformacijos, dėl kurių statinys yra avarinis arba jų nepanaikinus statinys gali tapti avariniu.“ (4.4.)

Išanalizavus daugiabučio gyvenamojo namo, Žvejų g. 6, Aštriosios Kirsnos k., Būdviečio sen., Lazdijų r.sav., unikalus Nr. 5996-2007-7010, pažymėjimas plane 1A2p, būklę ir ją palyginus su „statinio galimos avarinės būklės požymiais“, pateiktais STR 1.03.01:2016 priede 1, konstatuojama, kad tiriamas pastatas yra avarinės būklės.

Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6.12. **statinio dalies (dalinė) ekspertizė** – bendrosios statinio ekspertizės sudėtinė dalis, statinio dalies įvertinimas, patikrinant, kaip statinio dalies techninė būklė atitinka **Reglamente (ES) Nr. 305/2011** [5.17] nustatytus esminius statinių reikalavimus, statinio normatyvinę kokybę [5.1], kitus statybos teisės aktų nustatytus reikalavimus, o statinio dalies avarijos ar avarinės būklės atveju – nurodant šių įvykių priežastis, atsiradusias ir prognozuojamas pasekmes.

Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatyti esminiai statinių reikalavimai, pagal kuriuos statiniai ir atskiros jų dalys turi atitikti jų naudojimo paskirtį, ypač atsižvelgiant į susijusių asmenų sveikatą ir saugą viso statinių būvio ciklo metu. Atsižvelgiant į įprastinę techninę priežiūrą, statiniai turi atitikti šiuos esminius statinių reikalavimus ekonomiškai pagrįstą naudojimo laikotarpį:

1) **Mechaninis atsparumas ir pastovumas.** Statiniai turi būti projektuojami ir statomi taip, kad apkrovos, kurios gali veikti statybos metu ir juos naudojant, nesukeltų:

- a) viso statinio arba jo dalies griūties;
- b) didelių deformacijų, viršijančių leistinas ribas;
- c) žalos kitoms statinio dalims, įrenginiams ar sumontuotai įrangai dėl didelių apkrovos laikančios konstrukcijos deformacijų;
- d) žalos, atsiradusios per įvykį, kuri būtų neproporcinga ją sukėlusiai pirminei priežastčiai.

2) **Gaisrinė sauga.** Statiniai turi būti projektuojami ir statomi taip, kad kilus gaisrui:

- a) statinių laikančiosios konstrukcijos tam tikrą laiką išlaikytų apkrovas;
- b) būtų ribojamas ugnies bei dūmų susidarymas ir plitimas statiniuose;
- c) būtų ribojamas gaisro plitimas į gretimus statinius;
- d) juose esantys asmenys galėtų išeiti iš statinių ar būti išgelbėti naudojant kitas priemones;
- e) būtų atsižvelgiama į gelbėtojų komandų saugą.

3) **Higiena, sveikata ir aplinka.** Statiniai turi būti projektuojami ir statomi taip, kad viso jų būvio ciklo metu, juos statant, naudojant ir griauant nekiltų jokio pavojaus darbuotojų, gyventojų ar kaimynų higienai arba sveikatai ir saugai ir per visą jų būvio ciklą jie neturėtų pernelyg didelio poveikio aplinkos kokybei ar klimatui, ypač dėl toliau išvardytų priežasčių:


- a) toksiškų dujų išsiskyrimo;



- b) pavojingų medžiagų, lakiųjų organinių junginių (LOJ), šiltnamio efektą sukeliančių dujų arba pavojingų dalelių išsiskyrimo į orą statinių viduje ar lauke;
 - c) pavojingos spinduliuotės;
 - d) pavojingų medžiagų išleidimo į gruntinį vandenį, jūrų vandenį, paviršinius vandenį arba dirvožemį;
 - e) pavojingų medžiagų išleidimo į geriamąjį vandenį ar medžiagų, kurios kitaip neigiamai veikia geriamojo vandens kokybę, išleidimo;
 - f) netinkamo nuotekų išleidimo, dūmtraukio dujų išmetimo arba netinkamo kietųjų arba skystųjų atliekų pašalinimo;
 - g) drėgmės statinių dalyse ar statinių vidaus paviršiuose.
- 4) **Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu.** Statiniai turi būti projektuojami ir statomi taip, kad jais naudojantis arba juos eksploatuojant nekiltų nepriimtinos nelaimingų atsitikimų ar žalos pavojaus, pvz., paslydimo, kritimo, susidūrimo, nudegimo, žūties dėl elektros srovės, sužalojimo dėl sprogimo ir įsilaužimų. Visų pirma, statiniai turi būti projektuojami ir statomi atsižvelgiant į neįgalių asmenų galimybes patekti į statinį ir juo naudotis.
- 5) **Apsauga nuo triukšmo.** Statiniai turi būti projektuojami ir statomi taip, kad juose arba šalia jų esančių asmenų girdimas triukšmas neviršytų sveikatai pavojingo lygio ir leistų jiems miegoti, ilsėtis ir dirbti patenkinamomis sąlygomis.
- 6) **Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.** Statiniai ir jų šildymo, vėsinimo, apšvietimo bei vėdinimo įrenginiai turi būti projektuojami bei statomi taip, kad juos naudojant energijos sąnaudos būtų mažos, atsižvelgiant į statinių naudotojus ir vietovės klimato sąlygas. Statiniai taip pat turi efektyviai vartoti energiją, taip, kad juos statant ir griunant būtų sunaudojama kuo mažiau energijos.
- 7) **Tvarus gamtos išteklių naudojimas.** Statiniai turi būti projektuojami, statomi ir griunami taip, kad būtų tvariai naudojami gamtiniai ištekliai ir ypač užtikrinamas:
- a) statinių, jų medžiagų ir dalių pakartotinis naudojimas arba perdirbamumas po nugriovimo;
 - b) statinių ilgaamžiškumas;
 - c) statiniams skirtų aplinkai nežalingų žaliavų ir antrinių žaliavų naudojimas.

Daugiabučio gyvenamojo namo, Žvejų g. 6, Aštriosios Kirsnos k., Būdviečio sen., Lazdijų r.sav., unikalus Nr. 5996-2007-7010, pažymėjimas plane 1A2p, būklė **neatitinka esminių statinio reikalavimų** (nustatytų Reglamente (ES) Nr. 305/2011):

1) mechaninio atsparumo ir pastovumo, t. y. kad apkrovos, galinčios statinį veikti statybos ir naudojimo metu, nesukeltų šių pasekmių: didesnių deformacijų nei leistinos, žalos kitoms statinio dalims, įrenginiams ar sumontuotai įrangai. Konkrečiu atveju, tolimesnės pastato vidinių sienų bei perdangų butuose Nr. 4 ir Nr. 8 deformacijos gali lemti šios pastato dalies griūtį. Butų Nr. 4 ir Nr. 8 sienų konstrukcijos pažeistos po suskystinų dujų, ištekėjusių iš buitinio dujų baliono, sprogimo, todėl tolimesnė jų eksploatacija yra nesaugi; sienose užfiksuoti vertikalūs plyšiai ir




deformacijos. Esamos būklės pastato konstrukcijos neužtikins saugios pastato eksploatacijos ir pastovumo ilgame laikotarpyje;

2) higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, t. y. kad būtų nepažeistos statinyje ar prie jo esančių žmonių higienos sąlygos ir nekiltų grėsmė žmonių sveikatai dėl šių priežasčių: konkrečiu atveju, dėl aukščiau išvardintų statinio laikančių konstrukcijų deformacijų bei pažeidimų yra galima statinio dalies, kurioje yra butai Nr. 4 ir Nr. 8 griūtis; dėl sprogo bangos išmuštų langų į pastato vidų gali patekti drėgmė ir šaltis kurie ardo vidaus apdailą sudarydama sąlygas grybelio ir puvinio atsiradimui, kas pavojinga žmonių sveikatai;

3) saugaus naudojimo, t. y. kad statinį naudojant ar prižiūrint būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (paslydimo, kritimo). Butų Nr. 4 ir Nr. 8 krosnys ir kaminai pažeisti sprogo bangos, atsiradę plyšiai, kas kelia gaisro pavojų, taip pat yra nestabilių pertvarų griūtis pavojus;

4) energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo, t. y. kad naudojamas šiluminės energijos kiekis, atsižvelgiant į vietovės klimato sąlygas ir gyventojų poreikius, nebūtų didesnis už reikiamą (t. y. apskaičiuotą pagal higienos normų ir pastato ar jo patalpų paskirties reikalavimus). Konkrečiu atveju dėl sprogo pažeistų, sienų ir dėl to atsiradusių plyšių, išmuštų langų ir deformuotų durų, eksploatuojant pastatą, būtų patiriami žymūs šilumos nuostoliai.



5. Ekspertizės išvados

5.1. Daugiabučio gyvenamojo namo, Žvejų g. 6, Aštriosios Kirsnos k., Būdviečio sen., Lazdijų r.sav., unikalus Nr. 5996-2007-7010, pažymėjimas plane 1A2p, būklė **neatitinka esminių statinio reikalavimų** (nustatytų Reglamente (ES) Nr. 305/2011):

1) mechaninio atsparumo ir pastovumo: tolimesnės pastato vidinių sienų bei perdangų butuose Nr. 4 ir Nr. 8 deformacijos gali lemti šios pastato dalies griūtį. Butų Nr. 4 ir Nr. 8 sienų konstrukcijos pažeistos po suskystinų dujų, ištekėjusių iš buitinio dujų baliono, sprogo, todėl tolimesnė jų eksploatacija yra nesaugi; sienose užfiksuoti vertikalūs plyšiai ir deformacijos. Esamos būklės pastato konstrukcijos neužtikins saugios pastato eksploatacijos ir pastovumo ilgame laikotarpyje.

2) higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos: dėl aukščiau išvardintų statinio laikančių konstrukcijų deformacijų bei pažeidimų yra galima statinio dalies, kurioje yra butai Nr. 4 ir Nr. 8 griūtis; dėl sprogo bangos išmuštų langų į pastato vidų gali patekti drėgmė ir šaltis kurie ardo vidaus apdailą sudarydama sąlygas grybelio ir puvinio atsiradimui, kas pavojinga žmonių sveikatai;


3) saugaus naudojimo: butų Nr. 4 ir Nr. 8 krosnys ir kaminai pažeisti sprogo bangos, atsiradę plyšiai, kas kelia gaisro pavojų, taip pat yra nestabilių pertvarų griūties pavojus;

4) energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo: dėl sprogo pažeistų, sienų ir dėl to atsiradusių plyšių, išmuštų langų ir deformuotų durų, eksploatuojant pastatą, būtų patiriami žymūs šilumos nuostoliai.

5.2. Daugiabučio gyvenamojo namo, Žvejų g. 6, Aštriosios Kirsnos k., Būdviečio sen., Lazdijų r.sav., unikalus Nr. 5996-2007-7010, pažymėjimas plane 1A2p, konstrukcijų būklė atitinka Statybos techninio reglamento STR 1.03.01:2016 pirmame priede „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ nurodytus avarinės būklės požymius ir yra **avarinė**. Esama pastato konstrukcijų būklė kelia grėsmę pastato butų Nr. 4 ir Nr. 8 gyventojams – yra perdangos dalies virš pirmo aukšto griūties pavojus, todėl nedelsiant reikalinga permūryti vidines buto Nr. 4 sienas tarp patalpų 4-2 ir 4-3; 4-3 ir 4-4, virš kurių yra buto Nr. 8 vidinės sienos tarp patalpų 8-2 ir 8-3; 8-3 ir 8-4

5.3. Norint toliau eksploatuoti pastatą pagal paskirtį, būtina pašalinti daugiabučio gyvenamojo namo Žvejų g. 6, Aštriosios Kirsnos k., Būdviečio sen., Lazdijų r.sav., unikalus Nr. 5996-2007-7010, pažymėjimas plane 1A2p, avarinę būklę ir neatitikimus esminiems statinio reikalavimams:

1. sustiprinti sprogo pažeistą išorinę pastato sieną ties butu Nr. 4 sienų susiuvimo metodu;
2. permūryti buto Nr. 4 sienas tarp patalpų 4-2 ir 4-3; 4-3 ir 4-4, ir suremontuoti supleišėjusias buto Nr. 8 vidines sienas tarp patalpų 8-2 ir 8-3; 8-3 ir 8-4;
3. suremontuoti butų Nr. 4 ir Nr. 8 supleišėjusias krosnis ir kaminus;
4. bute Nr. 4 sumontuoti langus ir duris, suremontuoti kitų butų deformuotas duris, kas užtikrintų pastato patalpų sandarumą;
5. suremontuoti pažeistą butų Nr. 4 ir Nr. 8 apdailą.



5.4. Privaloma pastaba: Kol nebus permūrytos buto Nr. 4 sienos tarp patalpų 4-2 ir 4-3; 4-3 ir 4-4, ir suremontuotos supleišėjusios buto Nr. 8 vidinės sienos tarp patalpų 8-2 ir 8-3; 8-3 ir 8-4 reikalinga apriboti naudojimąsi butais Nr. 4 ir Nr.8. Kitus pastato butus naudoti galima, jų būklė nekelia pavojaus šių butų gyventojams.

Statinio ekspertizės vadovas
(Kval. atestatas Nr. 9826)




doc. dr. Juozas Merkevičius



**LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL SAVIVALDYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO**

2019 m. birželio d. Nr. 10V-
Lazdijai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 7 punktu, 27 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 1243 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.4 papunkčiu, Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 241 „Dėl ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo patvirtinimo“, 5.1 papunkčiu ir atsižvelgdama į 2019 m. birželio 3 d. Lazdijų rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos siūlymą:

1. S k e l b i u Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos dalyje, Būdviečio sen., Aštriosios Kirsnos k., Žvejų g. 6, ekstremaliąją situaciją dėl padarinių likvidavimo, susidariusių nutekėjus dujoms ir įvykus sprogimui viename daugiabučio gyvenamojo namo bute bei dalinio pastato konstrukcijų pažeidimo.

2. S k i r i u Saulių Petrauską, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją, ekstremaliosios situacijos operacijos vadovu.

Administracijos direktorė

Ilona Šaparauskienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Lazdijų rajono savivaldybės administracija, 67106 Vilniaus 1, Lazdijai, LT-67106 Lazdijai, Lietuva (2019-08-01 1:04:20 PM)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2019-06-04 Nr. 10V-467
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ilona Šaparauskienė, Administracijos direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2019-06-04 11:56:13 (GMT+03:00)
Parašo formatas	Xades-XL
Laiko žymoje nurodytas laikas	2019-06-04 11:56:43 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-05-20 12:51:12 PM–2024-05-18 11:59:59 PM
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	dvs.lazdijai.lt/ doclogix, Registratorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2019-06-04 11:56:46 (GMT+03:00)
Parašo formatas	Xades-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-01-18 10:30:56 AM–2022-01-17 10:30:56 AM
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.5.0.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2019-08-01 1:04:20 PM)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2019-08-01 1:04:20 PM atspausdino Laimutė Markevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-



**LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL SAVIVALDYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO**

2019 m. birželio d. Nr. 10V-
Lazdijai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 7 punktu, 27 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 1243 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.4 papunkčiu, Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 241 „Dėl ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo patvirtinimo“, 5.1 papunkčiu ir atsižvelgdama į 2019 m. birželio 3 d. Lazdijų rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos siūlymą:

1. S k e l b i u Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos dalyje, Būdviečio sen., Aštriosios Kirsnos k., Žvejų g. 6, ekstremaliąją situaciją dėl padarinių likvidavimo, susidariusių nutekėjus dujoms ir įvykus sprogimui viename daugiabučio gyvenamojo namo bute bei dalinio pastato konstrukcijų pažeidimo.

2. S k i r i u Saulių Petrauską, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją, ekstremaliosios situacijos operacijos vadovu.

Administracijos direktorė

Ilona Šaparauskienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Lazdijų rajono savivaldybės administracija, 67106 Vilniaus 1, Lazdijai, LT-67106 Lazdijai, Lietuva (2019-08-01 1:04:20 PM)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2019-06-04 Nr. 10V-467
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ilona Šaparauskienė, Administracijos direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2019-06-04 11:56:13 (GMT+03:00)
Parašo formatas	Xades-XL
Laiko žymoje nurodytas laikas	2019-06-04 11:56:43 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-05-20 12:51:12 PM–2024-05-18 11:59:59 PM
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	dvs.lazdijai.lt/ doclogix, Registratorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2019-06-04 11:56:46 (GMT+03:00)
Parašo formatas	Xades-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-01-18 10:30:56 AM–2022-01-17 10:30:56 AM
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.5.0.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2019-08-01 1:04:20 PM)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2019-08-01 1:04:20 PM atspausdino Laimutė Markevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-



**PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTAS
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS**

Lietuvos Respublikos finansų ministerijai

2019-08-13 Nr. 9.4-1344 (10.18)
I 2019-08-02 Nr. ((2.33E-04)-5K-1911904)-
6K-1904094

Kopija
Lazdijų rajono savivaldybės
administracijai

DĖL ESKTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO

Atsakydami į Jūsų raštą informuojame, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. balandžio 11 d. administracinėje byloje Nr. I-2084-142/2017 konstatavo, kad Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos nėra pavesta vertinti kitų civilinės saugos sistemos subjektų (pvz., savivaldybių administracijų direktorių) sprendimų pagrįstumo ar teisėtumo.

Todėl pagal kompetenciją teikiame nuomonę, kad savivaldybės lygio ekstremalioji situacija Lazdijų rajono savivaldybėje paskelbta vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymu ir kitais, civilinę saugą reglamentuojančiais, teisės aktais ir atitinka teisės aktuose nustatytas ekstremaliosios situacijos skelbimo sąlygas.

Direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas

Mindaugas Kanapickas

Originalas nebus siunčiamas

Loreta Naraškevičienė, tel. (8 5) 271 6896, el. p. loreta.naraskeviciene@vpgt.lt

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ MB TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. MĖN. D.

2019 M. MĖN. D.

**LOKALINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė 20190703 A. Kirsna daugiabučio atstatymo darbai

Statinys 1 Žvejų g.4

Žiniaraštis 1

2019.07.05

Suma žiniaraščiui 338.80 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Butas 1 Kęstutis Mociejūnas						
1	R61P-2413	Stiklo paketų pakeitimas , kai stiklo paketo plotas m2 daugiau 0,5 m2 iki 1,0 m2 Skyriuje 1		2,6	70,1608	182,42 182,0
2 Butas 2 Lina Ratkevičienė						
1	R61P-2413	Stiklo paketų pakeitimas , kai stiklo paketo plotas m2 daugiau 0,5 m2 iki 1,0 m2 Skyriuje 2 Žiniaraštyje 1 Pridėtinės vertės mokestis 21.00% Iš viso žiniaraštyje 1		1,400001	70,1608	98,23 98,0 280,0 58,8 338,8

MB "SMALUX"

Sudarė Direktorius

/Pavardė/

Antanas Smaliukas

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.


TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. MĖN. D.

2019 M. MĖN. D.

**LOKALINĖ ŠAMATA**

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė 20190703 A. Kirsna daugiabučio atstatymo darbai**Statiny s 2 Žvejų g.6, A. Kirsna atstatymo darbai****Žiniaraštis 1**

2019.07.05

Suma žiniaraščiui

42768.66 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Butas 3						
1 R7-4		Durų staktų išėmimas nuo angokraščių, nudaužiant tinką	vnt	1,0	9,0013	9,0
2 F10-4-6		Lauko durų montavimas (m2 bloko)	m2	1,9	251,5659	477,98
3 R6-2		Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu, atrenkant plytas k8=1.17	m3	0,1	81,6489	8,16
4 N10-146		Durų staktų praplatinimas tašeliais	100m	0,02	708,5014	14,17
5 N15-68		Mūrinių ir betoninių angokraščių tinkas, kai tinkuojami tik angokraščiai k8=1.09	100m2	0,02	4140,4178	82,81
6 N15P-0101		Angokraščių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,02	613,8909	12,28
7 N15P-0101		Angokraščių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,02	481,2097	9,62
8 F15-4-8		Angokraščių dažymas emulsiniais dažais	100m2	0,02	951,9951	19,04
9 N7-248-1		Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu k9=1.15	100m	0,05	154,7537	7,74
10 R3-4		Sienų lentinio apkalo (netinkuoto) išardymas	m2	1,2	0,9613	1,15
1 N10-81-2		Sienų mažų plotų ir sudėtingų paviršių apkalimas dailylente (iki 2 m2 ištisinio ploto)	m2	1,2	21,9503	26,34
12 N10P-0201		Sienų medinių karkasų įrengimas , gaminant elementus iš tašų, kai skerspjūvio plotas iki 75cm2	m3	0,05	721,2298	36,06
13 N2P-0312		Durų apvadų montavimas , kai apvadai presuoto kartono	m	5,0	7,6188	38,09
14 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,15	66,9479	10,04
Skyriuje 1						752,0

2 Butas 6

1 R7-4		Durų staktų išėmimas nuo angokraščių, nudaužiant tinką	vnt	1,0	9,0013	9,0
2 F10-4-6		Lauko durų montavimas (m2 bloko)	m2	1,9	251,5659	477,98
3 N15-68		Mūrinių ir betoninių angokraščių tinkas, kai tinkuojami tik angokraščiai k8=1.09	100m2	0,02	4140,4178	82,81
4 N15P-0101		Angokraščių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,02	613,8909	12,28
5 N15P-0101		Angokraščių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,02	481,2097	9,62

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
6	F15-4-8	Angokraščių dažymas emulsiniais dažais	100m ²	0,02	951,9951	19,04
7	N7-248-1	Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu k9=1.15	100m	0,05	154,7537	7,74
8	N2P-0312	Durų apvadų montavimas, kai apvadai presuoto kartono	m	5,0	7,6188	38,09
9	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,12	66,9479	8,03
Skyriuje 2						665,0
3 Butas 7						
1	R7-4	Durų staktų išėmimas nuo angokraščių, nudaužiant tinką	vnt	1,0	9,0013	9,0
2	R11-126	Tinko nudaužymas nuo sienų ir lubų mūrinių ir betoninių paviršių, kai nudaužomų vietų plotas iki 5 m ²	m ²	1,6	2,4963	3,99
3	R11-78	Sienų atskirų vietų iki 5 m ² ploto tinko remontas kalkių skiediniu k8=1.15	m ²	1,6	17,36	27,78
4	F10-4-6	Lauko durų montavimas (m ² bloko)	m ²	1,9	251,5659	477,98
5	N15-68	Mūrinių ir betoninių angokraščių tinkas, kai tinkuojami tik angokraščiai k8=1.09	100m ²	0,02	4140,4178	82,81
6	N15P-0101	Angokraščių glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0,02	613,8909	12,28
7	N15P-0101	Angokraščių glaistymas organiniais arba akrilinėmis glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0,02	481,2097	9,62
8	F15-4-8	Angokraščių dažymas emulsiniais dažais	100m ²	0,02	951,9951	19,04
9	N7-248-1	Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu k9=1.15	100m	0,05	154,7537	7,74
10	N2P-0312	Durų apvadų montavimas, kai apvadai presuoto kartono	m	5,0	7,6188	38,09
11	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,15	66,9479	10,04
Skyriuje 3						698,0
4 Butas 4						
1	R7-4	Durų staktų išėmimas nuo angokraščių, nudaužiant tinką	vnt	4,0	9,0013	36,01
2	F10-4-6	Lauko durų montavimas (m ² bloko)	m ²	1,9	251,5659	477,98
3	N15-68	Mūrinių ir betoninių angokraščių tinkas, kai tinkuojami tik angokraščiai k8=1.09	100m ²	0,02	4140,4178	82,81
4	N7-248-1	Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu k9=1.15	100m	0,2	154,7537	30,95
5	N2P-0312	Durų apvadų montavimas, kai apvadai presuoto kartono	m	35,0	7,6188	266,66
6	R62P-0210	Pamatų apkrovos sumažinimui laikino paramstymo iš rąstų ir lentų įrengimas ir išardymas (spyris)	m	42,0	27,2989	1146,55
7	R10-3	Aptaisyty krosnių išardymas	m ³	1,92	52,4346	100,67
8	R10-1	Neaptaisyty krosnių išardymas	m ³	0,9	32,2151	28,99
9	R6-4	Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu, be plytų atrinkimo k8=1.17	m ³	4,57	49,0604	224,21
10	R3-4	Sienų lentinio apkalo (netinkuoto) išardymas	m ²	8,2	2,7091	22,21
11	N46-166	Medinių lentinių grindų išardymas	100m ²	0,37	276,7511	102,4
12	R5-4	Mūrinių stulpelių po grindų gulekšniais ardymas	m ²	37,0	1,1361	42,04
13	F6-1-2	Monolitiniai betono kiti pamatai (mažų apimčių) k8=1.03,k9=1.15	m ³	3,1	226,6071	702,48
14	N8-8-6	Horizontalių paviršių hidroizoliacija lipnia ritinine danga, gruntuojant pagrindą k9=1.15	m ²	6,2	11,6584	72,28
15	F8-1-2	Silikatinių plytų mūras k8=1.12,k9=1.15	m ³	2,25	185,9575	418,4

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
16 N7-50		Sąramų, kurių masė iki 0.3t, montavimas daugiaaukščiuose pastatuose	vnt	2,0	33,1919	66,38
17 F8-1-4		Silikatinių plytų pertvarų mūras k8=1.12,k9=1.15	m3	1,94	280,8471	544,84
18 N7-50		Sąramų, kurių masė iki 0.3t, montavimas daugiaaukščiuose pastatuose	vnt	2,0	33,1919	66,38
19 R23-71		Medžiagų (suverstinių ir parankių) panešimas 10 m atstumu	t	18,0	8,841	159,14
20 N15-51		Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių gerasis tinkas k8=1.09	100m2	0,45	1090,9722	490,94
21 N8-175		Krosnių ir židinių mūrijimas k8=1.07	m3	2,82	437,311	1233,22
22 N8-177		Krosnių aptaisymas kokliais, kai jų išmatavimai 200x200mm	m2	8,0	184,2905	1474,32
23 N10-81-2		Sienų mažų plotų ir sudėtingų paviršių apkalimas dailylente (iki 2 m2 ištisinio ploto)	m2	8,2	21,9503	179,99
24 N15-150		Gerasis medinių grindų aliejinis dažymas	100m2	0,37	748,8657	277,08
25 F11-1-3		36 mm storio lentų dangos grindų ant grunto įrengimas (kompl.pagal detalę GG-03)	100m2	0,37	6466,5946	2392,64
26 N10-81-3		Lubų didelių plotų pakalimas dailylente	m2	37,0	18,8974	699,2
27 N15-149		Gerasis medinių lubų aliejinis dažymas	100m2	0,37	980,4722	362,77
28 R61P-2108		Pastato tinkuotų lubų atskirų vietų remontas, kai lubos medinės	m2	5,0	36,4353	182,18
29 N2P-0303		Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)	m2	5,67	121,0215	686,19
30 R62P-2107		Sienų paviršiaus valymas vandeniu, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį (paviršiaus valymas) k8=1.09	100m2	0,63	561,5254	353,76
31 N2P-0105		Aliuminio arba plastiko langų blokų su nevarstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose, kai langų blokų plotas daugiau 1m2 iki 2 m2	m2	8,72	149,8426	1306,63
32 N2P-0119		Palangių lentų montavimas mūrinėse sienose, kai palangių lentos laminuotos	m	8,0	15,3073	122,46
33 R11-130		Sienų tinko pertrynimas, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas iki 5 m2	m2	60,3	3,6819	222,02
34 N15P-0801		Sienų vidinių paviršių paruošimas apmušalų (tapetų) klijavimui, kai paviršiai aptaisyti gipskartonio arba kitomis statybinėmis plokštėmis	100m2	1,08	148,0225	159,86
35 N15P-0803		Sienų vidinių paviršių apklijavimas apmušalais (tapetais), derinant ornamento raštą, kai apmušalai popieriaus pagrindu	100m2	1,08	506,1238	546,61
36 R11-111		Mūrinių sienų tvirtinimas "susiluvant" sienas	m2	32,0	36,8479	1179,13
37 R61P-2105		Mūrinių sienų paviršiaus remontas, užtaisant plyšius ir įtrūkumus skiediniu k9=1.15	m	24,0	3,4471	82,73
38 N8-166-2		Inventorinių metalinių iki 16 m aukščio pastolių įrengimas mūro darbams (100 m2 vertikalios projekcijos) k8=1.12,k9=1.15	100m2	0,32	887,5359	284,01
39 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	18,0	66,9479	1205,06
Skyriuje 4						18032,0
5 Butas 8						
1 R7-4		Durų staktų išėmimas nuo angokraščių, nudaužiant tinką	vnt	4,0	9,0013	36,01
2 F10-4-6		Lauko durų montavimas (m2 bloko)	m2	1,9	251,5659	477,98
3 N15-68		Mūrinių ir betoninių angokraščių tinkas, kai tinkuojami tik angokraščiai k8=1.09	100m2	0,02	4140,4178	82,81

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
4	N7-248-1	Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu k9=1.15	100m	0,2	154,7537	30,95
5	N2P-0312	Durų apvadų montavimas , kai apvadai presuoto kartono	m	35,0	7,6188	266,66
6	R62P-0210	Pamatų apkrovos sumažinimui laikino paramstymo iš rąstų ir lentų įrengimas ir išardymas (spyris)	m	42,0	27,2989	1146,55
7	R10-3	Aptaisyti krosnių išardymas	m3	1,92	52,4346	100,67
8	R10-1	Neaptaisytų krosnių išardymas	m3	0,9	32,2151	28,99
9	R6-4	Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu, be plytų atrinkimo k8=1.17	m3	4,57	49,0604	224,21
10	F6-1-2	Monolitiniai gelžbetonio kiti pamatai (mažų apimčių) k8=1.03,k9=1.15	m3	1,1	226,6071	249,27
11	F8-1-2	Silikatinių plytų mūras k8=1.12,k9=1.15	m3	2,25	185,9575	418,4
12	N7-50	Sąramų, kurių masė iki 0.3t, montavimas daugiaaukščiuose pastatuose	vnt	2,0	33,1919	66,38
13	F8-1-4	Silikatinių plytų pertvarų mūras k8=1.12,k9=1.15	m3	1,94	280,8471	544,84
14	N7-50	Sąramų, kurių masė iki 0.3t, montavimas daugiaaukščiuose pastatuose	vnt	2,0	33,1919	66,38
15	R23-71	Medžiagų (suverstinių ir parankių) panešimas 10 t m atstumu	t	18,0	8,841	157,14
16	N15-51	Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių gerasis tinkas k8=1.09	100m2	0,45	1090,9722	490,94
17	N8-175	Krosnių ir židinių mūrijimas k8=1.07	m3	2,82	437,311	1233,22
18	N8-177	Krosnių aptaisymas kokliais, kai jų išmatavimai 200x200mm	m2	8,0	184,2905	1474,32
19	N10-81-2	Sienų mažų plotų ir sudėtingų paviršių apkalimas dailylente (iki 2 m2 ištisinio ploto)	m2	8,2	21,9503	179,99
20	N10-81-3	Lubų didelių plotų pakalimas dailylente	m2	37,0	18,8974	699,2
21	N15-149	Gerasis medinių lubų aliejinis dažymas	100m2	0,37	980,4722	362,77
22	R61P-2108	Pastato lubų atskirų vietų remontas , kai lubos medinės	m2	5,0	36,4353	182,18
23	N2P-0303	Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)	m2	5,67	121,0215	686,19
24	R62P-2107	Sienų paviršiaus valymas vandeniu, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį (paviršiaus valymas) k8=1.09	100m2	0,63	561,5254	353,76
25	N2P-0105	Plastiko langų blokų su nevarstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose , kai langų blokų plotas daugiau 1m2 iki 2 m2	m2	1,92	149,8426	287,69
26	N2P-0119	Palangių lentų montavimas mūrinėse sienose , kai palangių lentos laminuotos	m	1,8	15,3073	27,55
27	R11-130	Sienų tinko pertrėnimasis, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrėnimo vietos plotas iki 5 m2	m2	60,3	3,6819	222,02
28	N15P-0801	Sienų vidinių paviršių paruošimas apmušalų (tapetų) klijavimui , kai paviršiai aptaisyti gipskartonio arba kitomis statybinėmis plokštėmis	100m2	1,08	148,0225	159,86
29	R5-17	Grindyse lentų pakeitimas iki 3 vienetų vienoje vietoje	m	18,0	8,5124	153,22
30	N15P-0803	Sienų vidinių paviršių apklijavimas apmušalais (tapetais), derinant ornamento raštą , kai apmušalai popieriaus pagrindu	100m2	1,08	506,1238	546,61
31	F11-3-10	Laminuotų grindlėnčių danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostas)	100m2	0,37	2846,3218	1053,14
32	R11-111	Mūrinių sienų tvirtinimas "susiuvant" sienas	m2	32,0	36,8479	1179,13
33	R61P-2105	Mūrinių sienų paviršiaus remontas, užtaisant plyšius ir įtrūkimus skiediniu k9=1.15	m	24,0	3,4471	82,73

1906-28 11-673

DALYTĖ SAVULIENĖ

a. k. 44711120585, gyv. A. Kirnos k. Žvejų g. 6 – 8,
Būdviečio sen., Lazdijų raj., tel. Nr. 867933608

Lazdijų raj. sav. Administracijos

2019-06-26

Direktorei

PRIEDAS

PRIE 2019-06-17 PRAŠYMO

Š. m. birželio mėn. 01 d. viename iš mūsų namo butų, t. y. pirmame aukšte po mano butu, įvykęs sproginimas, sugadino sekančius namų buities daiktus:

1. Šaldytuvas PKM vertė 200 eur.
2. 3-jų durų spinta vertė 150 eur.
3. Spintelė su veidrodžiu vertė 100 eur.
4. 3-jų dalių sekcija vertė 250 eur.
5. Virtuvinis komplektas vertė 200 eur.
6. Virtuvinis stalas vertė 50 eur.
7. Dujinė viryklė TEBO vertė 250 eur.
8. Televizorius LG vertė 350 eur.
9. Televizorius VIDO vertė 150 eur.
10. Indai; lėkštutės, puodeliai, stiklinės vertė 50 eur.

Viso nuostolis 1750 eur.



Dalytė Savulienė