



**AB "Inžineriniai tyrinėjimai"**  
**Filialas "TOPOGRAFIJA"**

tel./faks: 73 33 80

**Gedimino pr. 38/2 Vilniuje.**  
**Šiluminės trasos geodezinė nuotrauka M1:500.**

**Objekto Nr. 01-2-9645**

**1999 m. 07 mėn.**



Akcinė bendrovė "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"  
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Žalgirio 90, 2005 Vilnius Tel./faks.: 73 33 80, kab. 314

OBJEKTO NR 01-2-9645

OBJEKTAS: Gedimino pr. 38/2 Vilniuje.

POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ RŪŠIS Šiluminė trasa

POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ GEODEZINIO PLANO M1:500  
TECHNINĖ ATASKAITA

UŽSAKOVAS: LR Ūkio ministerija

FILIALO DIREKTORIUS

FILIALO DIREKTORIAUS  
PAVADUOTOJAS

G.GERINGAS

H.JASIUKEVIČIUS

Vilnius, 1999 m. 07 mėn.

TURINYS

[illegible]

$x = 22,75$	
$y = 28,35$	


$$\begin{array}{r} x = 22,65 \\ y = 28,40 \end{array}$$



1997 m. 12 m.

*Aukščių sistema vietinė*  
*Trasos ilgis 46,05 m*

PAREIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	AB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"				
Direktorius	G. GERINGAS		FILIALAS				
Direkt. pav.	H. JASIUKIČIUS		<b>"TOPOGRAFIJA"</b>				
Vykdytojas	L. Babušis		LICENCIJA Nr 49(1992 05 01), TEL. 73-33-80				
Kopijavo	M. Stonyte		KOMPLEKSAS <i>Gedimino pr 38/2 Vilniuje,</i> <i>Siluminės trasos geodezinė</i> <i>nuotrauka</i>				
Koregavo	H. Jasiukėvicius						
			BRĖŽINYS <i>Planas</i>				
UŽSAKOVAS			KOMPLEK Nr	MAŠTEUS	BRĖŽ Nr	LAPŲ SK	LAPŲ Nr
LR Ūkio ministerija			01-2-9645	1:500		1	1
			DATA				
			1998 07 15				



-4-

Šilumine Nr. ( ) 25 KORTELĖ		131-C-6	
(rengimo pavadinimas)		Planšeto nomenklatura	
(abrisė) (plane)		Vilnius Liepos 21-ojos	
(renginio pastatymo metal)		(miestas) (gatvė)	

Šulinio planas:  
Vertikalinis:

Horizontalinis:

Priešimo brėžinys:

Pastabos  
pienas garas

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio m	Altitudės
Dangtis	Ket	680		103,49
Žemė	Asf.			103,49
Sienos	Bet			
Dugnas	bet	2000x2100	5,05	98,44
Vamzdžiai	Nr. 1	plien	100	Viršus 1,84 101,65 Apačia 1,84 101,65
	Nr. 2	-II-	100	Viršus 4,90 98,59 Apačia 4,90 98,59
	Nr. 3	-II-	100	Viršus 4,90 98,59 Apačia 4,90 98,59
	Nr. 4	-II-	100	Viršus 1,53 101,96 Apačia 1,53 101,96
	Nr. 5	-II-	70	Viršus 4,90 98,59 Apačia 4,90 98,59
	Nr. 6	-II-	70	Viršus 1,53 101,96 Apačia 1,53 101,96
	Nr. 7	-II-	50	Viršus 4,90 98,59 Apačia 4,90 98,59
	Nr. 8	-II-	50	Viršus 4,90 98,59 Apačia 4,90 98,59
	Nr. 9	-II-	50	Viršus 1,53 101,96 Apačia 1,53 101,96
	Nr. 10	-II-	50	Viršus 4,90 98,59 Apačia 4,90 98,59
	Nr. 11	-II-	50	Viršus 4,90 98,59 Apačia 4,90 98,59
	Nr. 12	-II-	50	Viršus 1,53 101,96 Apačia 1,53 101,96

Lipynės yra (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? —

Ar yra dujų? —

Neatitinka šipk.

Komunalinio ūkio projektavimo institutas

Objektas: 028Y095

Sudarė Xenis 1985

Patikrino

1984 m. 11 mėn. 11 d. (kortelės sudarymo data)

