

**NEREIKALINGŲ ARBA NETINKAMŲ (NEGALIMŲ) NAUDOTI
NEKILNOJAMOJO TURTO AR NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ APŽIŪROS
PAŽYMA**

2018 m. rugpjūčio mėn. 20 d. *4675-17*

Kaunas

Komisija, sudaryta (įsakymas, jo išleidimo data ir numeris)		Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulių aptarnavimo tarnybos 2018-05-16 direktoriaus įsakymu Nr. T-66
Komisijos pirmininkas		kpt. Linas Kuzminskas
Nariai		Genovaitė Macijauskienė
		Janė Perevičienė
		Evaldas Belickas
		Dainius Aleksiūnas
		kpt. Mindaugas Naudžiūnas
apžiūrėjo		
1.	Nekilnojamojo daikto pavadinimas	Pastatas – garažas (saugykla)
2.	Identifikavimo duomenys:	
2.1.	adresas	Kaunas, Vaidoto g. 209
2.2.	indeksas	unikalus Nr.
		37G1p 1991-7007-7322
2.3.	bendras (užstatytas) plotas (kv. metrais)	202,98 (221,0)
2.4.	likutinė vertė (neatsižvelgiant į buhalterinėje apskaitoje pripažintą nuvertėjimą)	194302,32 Eur (2018-08-01)
2.5.	inventorinis Nr.	01000029JB
3.	Kadastrinių duomenų (archyvinės) bylos Nr.	
4.	Teisinės registracijos:	
4.1.	registro numeris	20/152751
4.2.	data	1986
4.3.	registro įstaigos pavadinimas	VĮ Registrų centras Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius
5.	Žemės sklypas (plotas (arais))	3056,00
6.	Kiti duomenys apie turtą	Silikatinių plytų mūras (vertikalūs įtrūkimai), g/b perdanga, stogas ruloninės dangos, (nesandarus). Nebuvo remontuotas.
7.	Turto būklė	Statinys fiziškai susidėvėjęs. Nekokybiška statyba. Nenaudojamas nuo 1989 m.
Komisijos pasiūlymai		Pripažinti nekilnojamąjį daiktą pastatą - garažą (saugyklą) 37G1p, esantį Kaune, Vaidoto g. 209, netinkamu (negalimu) naudoti dėl fizinio ir funkcinio (technologinio) nusidėvėjimo nelikus kur jį pritaikyti ir teisės aktų nustatyta tvarka jį nurašyti ir nugriauti.

PRIDEDAMA:

1. Registro išrašas 10 lapai (u).
2. Verčių pažyma 1 lapas (u).

Komisijos pirmininkas: LK LV ĮAT KĮAC IPS viršininkas *[Signature]* kpt. Linas KuzminskasNariai: LK LV ĮAT KĮAC IPS Turto valdymo inžinierius *[Signature]* Genovaitė MacijauskienėLK LV ĮAT Finansų ir turto valdymo skyriaus finansininkė *[Signature]* Janė PerevičienėLK LV ĮAT KĮAC IPS sistemų inžinierius *[Signature]* Dainius Aleksiūnas

Infrastruktūros plėtros departamento prie KAM

kontrolės skyriaus vedėjas

LK FAD TVS vedėjas *[Signature]*Evaldas Belickas
kpt. Mindaugas Naudžiūnas


**STATINIO (INŽINERINIŲ SISTEMŲ IR ĮRANGOS) FIZINIO IR FUNKCINIO
(TECHNOLOGINIO) NUSIDĖVĖJIMO ARBA (IR) NELIKUS KUR JĮ PRITAIKYTI
FIKSAVIMO AKTAS**


2018 m. rugpjūčio mėn. 20 d.
Kaunas


Komisija, sudaryta (įsakymas, jo išleidimo data ir numeris)		Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulių aptarnavimo tarnybos 2018-05-16 direktoriaus įsakymu Nr. T-66.	
apžiūrėjo statinio konstrukcijas ir inžinerinę įrangą:		Garažas (saugykla) 37G1p nėra kur pritaikyti ir rekonstruoti jį netikslinga. Inžinerinės įrangos nėra.	
– statinio pavadinimas		Garažas (saugykla)	
– adresas		Kaunas, Vaidoto g. 209 .	
– kadastro duomenų bylos Nr.		24039	
– indeksas	unikalus numeris	37G1p	1991-7007-7322
Statinio techninė charakteristika:			
– bendras (užstatymo) plotas		202,98 (221,00)	
– laikančiosios konstrukcijos		Silikatinių plytų mūro sienos	
– aukštų skaičius		I	
– kolonų tinklas		Nėra	
– kt.		Pamatai betono, stogas vienšlaitis-ruloninės dangos.	
Inžinerinių sistemų ir įrangos charakteristikos		Nėra.	
Statinio pastatymo metai		1986	
Statinio nereikalingumo ir (ar) netinkamumo (negalimumo) naudoti ir (ar) nusidėvėjimo atsiradimo priežastys		Statinys nebuvo naudojamas nuo 1989 m. Dėl atmosferos poveikio pažeistas drėgmės. Nekokybiškos statybos, nebuvo remontuotas. Būklė bloga.	
Komisijos išvada dėl statinio nurašymo ir likvidavimo (nugriovimo)		Pripažinti nekilnojamąjį daiktą pastatą-garažą (saugyklą) 37G1p, esantį Kaune, Vaidoto g. 209, netinkamą (negalimą) naudoti dėl fizinio ir funkcinio (technologinio) nusidėvėjimo nelikus kur jį pritaikyti ir teisės aktų nustatyta tvarka jį nurašyti ir nugriauti.	


PRIDEDAMA:


- | | |
|---|----------|
| 1. Žemės sklypo, kuriame pažymėtas statinys, planas (schema), | 2 lapai; |
| 2. Valdymo teisę patvirtinančių dokumentų kopijos, | 10 lapų; |
| 3. Kadastro duomenų bylos (dalies) kopija, | 4 lapai; |
| 4. Nuotraukos, charakterizuojančios statinio būklę | 1 lapas. |

Komisijos pirmininkas: LK LV ĮAT KĮAC IPS viršininkas  kpt. Linas Kuzminskas

Nariai: LK LV ĮAT KĮAC IPS turto valdymo inžinierė  Genovaitė Macijauskienė

LK LV ĮAT Finansų ir turto valdymo skyriaus finansininkė  Janė Perevičienė


LK LV ĮAT KĮAC IPS sistemų inžinierius  Dainius Aleksiūnas

Infrastruktūros plėtros departamento prie KAM kontrolės skyriaus vedėjas  Evaldas Belickas


LK FAD TVS vedėjas

 kpt. Mindaugas Naudžiūnas

Vaidoto g. 209, Kaunas, teritorijos schema



2018 Alex Paimus

$$\frac{3}{134}$$


PASTATAI: SAUGYKLA 36F¹p, SAUGYKLA 376¹p, SANDĖLIS 38F¹p
VANDOTO G. 209, KALINE.



KOPĖJA TIKRA
LKLVIATKIAC
IPS sistemų inžinierius
Dainius Aleksūnas
2018 08 20