

## TURTO PERDAVIMO IR PRIĖMIMO AKTAS

2018 m. *balandžio 30* d. Nr. *3-55*  
Kaunas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, kodas 135163499, buveinės adresas Eivenių g. 2, Kaunas, atstovaujama Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų generalinio direktoriaus Renaldo Jurkevičiaus, veikiančio pagal įstaigos įstatus, (toliau – turto perdavėjas) ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, įstaigos kodas 188603472, registruota adresu Vilniaus g.33, Vilnius, atstovaujama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Slaugos koordinavimo skyriaus vedėjos Odetos Vitkūnienės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. sausio 13 d. įsakymą Nr. V-43 „Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kancleriui“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gruodžio 12 d. įsakymą Nr. K-771 „Dėl laikino Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kanclerio funkcijų vykdymo“ (toliau – turto perėmėjas), pasirašo šį valstybės priėmimo ir perdavimo aktą, pagal kurį turto perdavėjas perduoda, o turto perėmėjas perima patikėjimo teise valdyti Lietuvos Respublikos nuosavybės teise priklausančius turto objektus, esančius Kaune, Eivenių g. 2:

1. Pastatą – kriogeninę medicinos deguonies stotį (unikalus Nr. 1993-9010-1432, pažymėjimas plane 35F1p, bendras plotas 61,18 kv. m). Perduodamo turto inventorinis numeris – REM0039 (centrinė rezervinė medicininio deguonies balionų ryšulių rampa), įsigijimo vertė – 44 891,39 Eur (keturiasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt vienas euras ir 39 ct.), nusidėvėjimo suma 2018 m. balandžio 30 d. – 5 985,44 Eur (penki tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt penki eurai ir 44 ct.), likutinė vertė 2018 m. balandžio 30 d. – 38 905,95 Eur (trisdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai penki eurai ir 95 ct.).

Perduodamo turto finansavimo lėšų šaltinis – privalomas sveikatos draudimo fondas. Perduodamo turto būklė gera.

Nusidėvėjimas paskaičiuotas iki 2018 m. balandžio 30 d. Perduodamas ilgalaikis materialusis turtas inventorinis Nr. REM0039 apskaitomas (esminis svetimo turto pagerinimas), balansinėje sąskaitoje Nr. 1209421. Turtas pradėtas eksploatuoti nuo 2017 m. sausio 1 d. Turtui taikyti 10 metų nusidėvėjimo normatyvas.

2. Kitus inžinerinius tinklus – medicininio deguonies inžineriniai tinklai (unikalus Nr. 4400-3879-1545, pažymėjimas plane D, ilgis 124,51 m.). Perduodamo turto inventorinis numeris – 111044 (medicininio deguonies tiekimo magistralė), įsigijimo vertė – 4 625,81 Eur (keturi tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt penki eurai ir 81 ct.), nusidėvėjimo suma 2018 m. balandžio 30 d. – 411,36 Eur (keturi šimtai vienuolika eurų ir 36 ct.), likutinė vertė 2018 m. balandžio 30 d. – 4 214,45 Eur (keturi tūkstančiai du šimtai keturiolika eurų ir 45 ct.).

Perduodamo turto finansavimo lėšų šaltinis – privalomas sveikatos draudimo fondas. Perduodamo turto būklė gera.

Nusidėvėjimas paskaičiuotas iki 2018 m. balandžio 30 d. Perduodamas ilgalaikis materialusis turtas inventorinis Nr. 111044 apskaitomas (kiti statiniai), balansinėje sąskaitoje Nr. 120320. Turtas pradėtas eksploatuoti nuo 2017 m. sausio 1 d. Turtui taikyti 15 metų nusidėvėjimo normatyvas.

3. Kitus inžinerinius statinius – aikštelę (unikalus Nr. 4400-3879-1534, pažymėjimas plane 8b1, bendras plotas 98,81 kv. m). Perduodamo turto inventorinis numeris – 111045 (betoninė aikštelė), įsigijimo vertė – 6 860,00 Eur (šeši tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt eurų), nusidėvėjimo suma 2018 m. balandžio 30 d. – 610,08 Eur (šeši šimtai dešimt eurų ir 08 ct.), likutinė vertė 2018 m. balandžio 30 d. – 6 249,92 Eur (šeši tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt devyni eurai ir 92 ct.).

Perduodamo turto finansavimo lėšų šaltinis – privalomas sveikatos draudimo fondas. Perduodamo turto būklė gera.

Nusidėvėjimas paskaičiuotas iki 2018 m. balandžio 30 d. Perduodamas ilgalaikis materialusis turtas inventorinis Nr. 111045 apskaitomas (infrastruktūros statiniai), balansinėje sąskaitoje Nr. 120310. Turtas pradėtas eksploatuoti nuo 2017 m. sausio 1 d. Turtui taikyti 15 metų nusidėvėjimo normatyvas.

Šis aktas surašytas dviem egzemplioriais, po vieną turto perdavėjui ir turto perėmėjui.  
PRIDEDAMA. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, 7 lapai.

Perdavė


Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės  
Kauno klinikų generalinis direktorius

Renaldas Jurkevičius

Priėmė

Slaugos koordinavimo skyriaus vedėja,  
laikinais vykdanti kanclerio funkcijas

Odeta Vitkūnienė



Turto valdymo ir ūkio  
skyriaus vyriausioji specialistė

Vilija Butkevičienė

2018-04-25

Turto valdymo ir  
ūkio skyriaus specialistė

Agnė Dubinskaitė

2018-04-30

Turto valdymo ir ūkio  
skyriaus vedėjas  
2018-04-30  
Andriejus Bielinskis

Projektas  
0-9091



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

## NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

2018-04-05 13:43:29

### 1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: 20/204131

Registro tipas: Statiniai

Sudarymo data: 1979-02-10

Adresas: Kaunas, Eivenių g. 2

Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas

### 2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

**Pastatas - Darbuotojų buitinis pastatas**

Aprašymas / pastabos: Buvęs 26F2p

Unikalus daikto numeris: 1993-9010-1265

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms)

Pažymėjimas plane: 26N1p

Statybos pradžios metai: 1972

Statybos pabaigos metai: 1972

Statinio kategorija: Neypatingas

Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Vietinis centrinis šildymas

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas

Dujos: Nėra

Sienos: Plytos

Stogo danga: Bitumas

Aukštų skaičius: 1

Bendras plotas: 601.24 kv. m

Naudingas plotas: 380.41 kv. m

Gyvenamasis plotas: 271.53 kv. m

Rūšių (pusrūšių) plotas: 220.83 kv. m

Tūris: 2188 kub. m

Užstatytas plotas: 486.00 kv. m

Koordinatė X: 6087007

Koordinatė Y: 495068

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 341000 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 36 %

Atkuriamoji vertė: 218000 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 128000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2017-12-08

Kadastro duomenų nustatymo data: 2017-12-08

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo

klasė: F

Skaičiuojamosios šiluminės energijos

sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: 625.54 kWh/m<sup>2</sup>/m.

2.2.

**Pastatas - Ligoninės centrinis korpusas**

Unikalus daikto numeris: 1993-9010-1010

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gydyimo

Pažymėjimas plane: 1D6p

Statybos pradžios metai: 1939

Statybos pabaigos metai: 1939

Rekonstravimo pradžios metai: 2012

Rekonstravimo pabaigos metai: 2013

Papr. remonto pradžios metai: 2015

Papr. remonto pabaigos metai: 2015

Statinio kategorija: Ypatingas

Baigtumo procentas: 100 %  
Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų  
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis  
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas  
Dujos: Nėra  
Sienos: Plytos  
Stogo danga: Keramika  
Aukštų skaičius: 6  
Bendras plotas: 27874.01 kv. m  
Pagrindinis plotas: 21053.33 kv. m  
Tūris: 127510 kub. m  
Užstatytas plotas: 8752.00 kv. m  
Koordinatė X: 6086944  
Koordinatė Y: 494948  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 19469000 Eur  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 43 %  
Atkuriamoji vertė: 11091000 Eur  
Vidutinė rinkos vertė: 7093000 Eur  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-01-07  
Kadastro duomenų nustatymo data: 2016-01-07  
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: D  
Skačiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: 175.04 kWh/m2/m.

2.3.

Pastatas - Akušerinis-ginekologinis korpusas  
Aprašymas / pastabos: Fotovoltinės 150kW galios saulės modulių jėgainės įrengimas, atliekantis pastato elektros inžinerijos sistemos pertvarkymą.  
Unikalus daikto numeris: 1993-9010-1021  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gydyimo  
Pažymėjimas plane: 2D5p  
Statybos pradžios metai: 1971  
Statybos pabaigos metai: 1971  
Rekonstravimo pradžios metai: 2010  
Rekonstravimo pabaigos metai: 2011  
Papr. remonto pradžios metai: 2016  
Papr. remonto pabaigos metai: 2017  
Statinio kategorija: Ypatingas  
Baigtumo procentas: 100 %  
Šildymas: Vietinis centrinis šildymas  
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis  
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas  
Dujos: Nėra  
Sienos: Plytos  
Stogo danga: Bitumas  
Aukštų skaičius: 5  
Bendras plotas: 15385.51 kv. m  
Pagrindinis plotas: 11371.08 kv. m  
Tūris: 64915 kub. m  
Užstatytas plotas: 3590.00 kv. m  
Koordinatė X: 6086929  
Koordinatė Y: 494735  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 10257000 Eur  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 30 %  
Atkuriamoji vertė: 7180000 Eur  
Vidutinė rinkos vertė: 4467000 Eur  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2017-12-08  
Kadastro duomenų nustatymo data: 2017-12-08

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo  
klasė: C  
Skaičiuojamosios šiluminės energijos  
sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: 0.00 kWh/m<sup>2</sup>/m.

2.4.

**Pastatas - Valkų ligų korpusas**

Unikalus daikto numeris: 1993-9010-1032

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gydyto

Pažymėjimas plane: 3D3p

Statybos pradžios metai: 1939

Statybos pabaigos metai: 1939

Rekonstravimo pradžios metai: 2009

Rekonstravimo pabaigos metai: 2012

Papr. remonto pradžios metai: 2015

Papr. remonto pabaigos metai: 2015

Statinio kategorija: Ypatingas

Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas

Dujos: Nėra

Sienos: Plytos

Stogo danga: Keramika

Aukštų skaičius: 3

Bendras plotas: 9852.75 kv. m

Pagrindinis plotas: 7852.99 kv. m

Tūris: 42634 kub. m

Užstatytas plotas: 3566.00 kv. m

Koordinatė X: 6087023

Koordinatė Y: 494755

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 6125000 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 29 %

Atkuriamoji vertė: 4349000 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 2802000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-03-02

Kadastro duomenų nustatymo data: 2016-03-02

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo

klasė: C

Skaičiuojamosios šiluminės energijos

sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: 65.01 kWh/m<sup>2</sup>/m.

2.5.

**Pastatas - Nervų ligų korpusas**

Unikalus daikto numeris: 1993-9010-1043

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gydyto

Pažymėjimas plane: 4D5p

Statybos pradžios metai: 1939

Statybos pabaigos metai: 1939

Rekonstravimo pradžios metai: 2011

Rekonstravimo pabaigos metai: 2012

Papr. remonto pradžios metai: 2016

Papr. remonto pabaigos metai: 2017

Statinio kategorija: Ypatingas

Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Vietinis centrinis šildymas

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas

Dujos: Nėra

Sienos: Plytos

Stogo danga: Bitumas

Aukštų skaičius: 5

Bendras plotas: 3545.23 kv. m  
Pagrindinis plotas: 2750.18 kv. m  
Tūris: 15010 kub. m  
Užstatytas plotas: 1083.00 kv. m  
Koordinatė X: 6087099  
Koordinatė Y: 494707  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 2252000 Eur  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 39 %  
Atkuriamoji vertė: 1373000 Eur  
Vidutinė rinkos vertė: 1140000 Eur  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2017-12-08  
Kadastro duomenų nustatymo data: 2017-12-08  
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo  
klasė: B  
Skaičiuojamosios šiluminės energijos  
sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: 63.00 kWh/m2/m.

2.6. Pastatas - Akių ligoninės korpusas  
Unikalus daikto numeris: 1993-9010-1054  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gydytojų  
Pažymėjimas plane: 5D5p  
Statybos pradžios metai: 1975  
Statybos pabaigos metai: 1975  
Papr. remonto pradžios metai: 2002  
Papr. remonto pabaigos metai: 2015  
Statinio kategorija: Ypatingas  
Baigtumo procentas: 100 %  
Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų  
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis  
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas  
Dujos: Nėra  
Sienos: Plytos  
Stogo danga: Bitumas  
Aukštų skaičius: 5  
Bendras plotas: 13117.76 kv. m  
Pagrindinis plotas: 9990.82 kv. m  
Tūris: 57432 kub. m  
Užstatytas plotas: 4535.00 kv. m  
Negyvenamosios paskirties patalpų  
skaičius: 809  
Koordinatė X: 6087125  
Koordinatė Y: 495095  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 8155000 Eur  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 31 %  
Atkuriamoji vertė: 5627000 Eur  
Vidutinė rinkos vertė: 3588000 Eur  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2015-05-20  
Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-05-20  
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo  
klasė: E  
Skaičiuojamosios šiluminės energijos  
sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: 245.19 kWh/m2/m.

2.7. Pastatas - Kardiologinis korpusas  
Unikalus daikto numeris: 1993-9010-1065  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gydytojų  
Pažymėjimas plane: 6D5p  
Statybos pradžios metai: 1976  
Statybos pabaigos metai: 1976

Modernizavimo pradžios metai: 2015  
Modernizavimo pabaigos metai: 2016  
Papr. remonto pradžios metai: 2015  
Papr. remonto pabaigos metai: 2016  
Statinio kategorija: Ypatingas  
Baigtumo procentas: 100 %  
Šildymas: Vietinis centrinis šildymas  
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis  
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas  
Dujos: Nėra  
Sienos: Plytos  
Stogo danga: Ruberoidas  
Aukštų skaičius: 5  
Bendras plotas: 10251.24 kv. m  
Pagrindinis plotas: 7894.56 kv. m  
Tūris: 45038 kub. m  
Užstatytas plotas: 3431.00 kv. m  
Koordinatė X: 6087016  
Koordinatė Y: 495160  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 6936000 Eur  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 29 %  
Atkuriamoji vertė: 4924000 Eur  
Vidutinė rinkos vertė: 2835000 Eur  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-02-22  
Kadastro duomenų nustatymo data: 2016-02-22  
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: B  
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: 57.59 kWh/m<sup>2</sup>/m.  
2.8. Pastatas - Poliklinikos korpusas  
Unikalus daikto numeris: 1993-9010-1076  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gydytojų  
Pažymėjimas plane: 7D3p  
Statybos pradžios metai: 1939  
Statybos pabaigos metai: 1939  
Rekonstravimo pradžios metai: 2006  
Rekonstravimo pabaigos metai: 2007  
Papr. remonto pradžios metai: 2009  
Papr. remonto pabaigos metai: 2009  
Statinio kategorija: Ypatingas  
Baigtumo procentas: 100 %  
Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų  
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis  
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas  
Dujos: Nėra  
Sienos: Plytos  
Stogo danga: Keramika  
Aukštų skaičius: 3  
Bendras plotas: 4401.67 kv. m  
Pagrindinis plotas: 3820.09 kv. m  
Tūris: 17982 kub. m  
Užstatytas plotas: 2300.00 kv. m  
Koordinatė X: 6086843  
Koordinatė Y: 494975  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 2625000 Eur  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 46 %  
Atkuriamoji vertė: 1418000 Eur  
Vidutinė rinkos vertė: 1292000 Eur  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2015-04-28  
Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-04-28  
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo

klase: D

Skačiuojamosios šiluminės energijos  
sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: 0.00 kWh/m2/m.

2.9.

Pastatas - Patologinės anatomijos korpusas

Unikalus daikto numeris: 1993-9010-1087

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gydyto

Pažymėjimas plane: 8D2p

Statybos pabaigos metai: 1939

Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas

Sienos: Plytos

Stogo danga: Keramika

Aukštų skaičius: 2

Bendras plotas: 994.46 kv. m

Pagrindinis plotas: 927.85 kv. m

Tūris: 5292 kub. m

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 675955 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 48 %

Atkuriamoji vertė: 351497 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 210898 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 1998-10-26

Kadastro duomenų nustatymo data: 1998-10-26

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo

klase: F

Skačiuojamosios šiluminės energijos

sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: 509.68 kWh/m2/m.

2.10.

Pastatas - Administracinis-Ūkinis korpusas

Unikalus daikto numeris: 1993-9010-1098

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gydyto

Pažymėjimas plane: 9D2p

Statybos pradžios metai: 1939

Statybos pabaigos metai: 1939

Papr. remonto pradžios metai: 2013

Papr. remonto pabaigos metai: 2013

Statinio kategorija: Ypatingas

Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas

Dujos: Gamtinės

Sienos: Plytos

Stogo danga: Metalias

Aukštų skaičius: 2

Bendras plotas: 6898.55 kv. m

Pagrindinis plotas: 5110.71 kv. m

Tūris: 37998 kub. m

Užstatytas plotas: 4740.00 kv. m

Koordinatė X: 6087031

Koordinatė Y: 494899

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 5586000 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 43 %

Atkuriamoji vertė: 3184000 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 1852000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas



Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-06-16  
Kadastro duomenų nustatymo data: 2016-08-16  
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo  
klasė: F  
Skačiuojamosios šiluminės energijos  
sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: 395.41 kWh/m2/m.

2.11. Pastatas - Valgyklos-parduotuvės korpusas  
Unikalus daikto numeris: 1993-9010-1100  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Maitinimo  
Pažymėjimas plane: 10M3p  
Statybos pabaigos metai: 1980  
Baigtumo procentas: 100 %  
Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų  
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis  
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas  
Sienos: Plytos  
Stogo danga: Bitumas  
Aukštų skaičius: 3  
Bendras plotas: 5188.67 kv. m  
Pagrindinis plotas: 4401.61 kv. m  
Tūris: 20824 kub. m  
Koordinatė X: 6087062.71  
Koordinatė Y: 494995.91  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 2121534 Eur  
Atkuriamoji vertė: 1667797 Eur  
Vidutinė rinkos vertė: 1000678 Eur  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 1998-10-25  
Kadastro duomenų nustatymo data: 1998-10-25  
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo  
klasė: F  
Skačiuojamosios šiluminės energijos  
sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: 256.66 kWh/m2/m.

2.12. Pastatas - Maisto sandėlis  
Unikalus daikto numeris: 1993-9010-1132  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo  
Pažymėjimas plane: 13F1p  
Statybos pabaigos metai: 1973  
Baigtumo procentas: 100 %  
Šildymas: Vietinis centrinis šildymas  
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis  
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas  
Sienos: Plytos  
Stogo danga: Asbestcementis  
Aukštų skaičius: 1  
Bendras plotas: 775.80 kv. m  
Pagrindinis plotas: 731.45 kv. m  
Tūris: 4547 kub. m  
Koordinatė X: 6087089  
Koordinatė Y: 494932  
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 275184 Eur  
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 7 %  
Atkuriamoji vertė: 221599 Eur  
Vidutinė rinkos vertė: 132960 Eur  
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 1998-10-19  
Kadastro duomenų nustatymo data: 1998-10-19

2.13. Pastatas - Sandėlis  
Unikalus daikto numeris: 1993-9010-1232  
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo  
Pažymėjimas plane: 23F1p