

**LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS  
ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBA**

TVIRTINU:

ĮAT direktoriaus pavaduotojas  
laikinais vykdantis direktoriaus  
funkcijas



(parašas)

**mjr. Povilas Ivanovas**

(vardas, pavardė)

**NEREIKALINGŲ ARBA NETINKAMŲ (NEGALIMŲ) NAUDOTI  
NEKILNOJAMOJO TURTO AR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ  
APŽIŪROS PAŽYMA**

2018 m. birželio 29 d. Nr. VJ-49  
Klaipėda

Komisija, sudaryta (įsakymas, jo išleidimo data ir numeris)	LK LV Įgulų aptarnavimo tarnybos direktoriaus 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. T-87 „Dėl laikinosios nekilnojamųjų daiktų pripažinimo nereikalingais, netinkamais (negalimais) naudoti, jų nurašymo, išardymo ir likvidavimo komisijos sudarymo“.				
L. e. komisijos pirmininko pareigas	Asta Mozerienė, Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos Infrastruktūros valdymo skyriaus vedėja				
Nariai	Gvidas Dereškevičius, Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos Infrastruktūros valdymo skyriaus				
	Janė Perevičienė, Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos Finansų ir turto valdymo skyriaus finansininkė				
	Danutė Skarbalienė, Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos Klaipėdos įgulos aptarnavimo centro Infrastruktūros priežiūros skyriaus statinių priežiūros inžinierė				
	Aidas Sugaudas, Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos Klaipėdos įgulos aptarnavimo centro Infrastruktūros priežiūros skyriaus sistemų inžinierius				
	kpt. Mindaugas Naudžiūnas, Lietuvos kariuomenės Finansų ir apskaitos departamento Turto valdymo skyriaus vedėjas				
	Rimvydas Češūnas, Infrastruktūros plėtros departamento prie Krašto apsaugos ministerijos Kontrolės skyriaus vyr. specialistas				
apžiūrėjo					
1.	Nekilnojamojo daikto pavadinimas				Mokomosios dirbtuvės
2.	Identifikavimo duomenys:				
2.1.	adresas				Dariaus ir Girėno g. 17, Pajūris, Šilalės r. sav.
2.2.	indeksas	unikalus Nr.			11C1p 8796-7007-8051
2.3.	bendras (užstatytas) plotas (kv. metrais)				4004,62 m2 (4332,00 m2 ), tūris – 23752m3
2.4.	likutinė vertė (vertės nustatymo data )				108115,66 (2018-06-01)
2.5.	inventoriaus Nr.				644711
3.	Kadastrinių duomenų (archyvinės) bylos Nr.				87/5063
1.	Teisinės registracijos:				
4.1.	registro numeris				95/47842

4.2.	data	2017-12-21
4.3.	registro įstaigos pavadinimas	Valstybės įmonės Registrų centras Tauragės filialas
5.	Žemės sklypas (plotas hektarais)	11,5218
6.	Kiti duomenys apie turtą	
7.	Turto būklė	<p>Statinio konstrukcijos ilgą laiką buvo veikiamos atmosferos poveikio, kas pagreitinto statinio fizinį nusidėvėjimą. Atskiros statinio konstrukcijos (denginys, vidaus laikančios sienos) turi avarinės būklės požymių ir neatitinka esminių statinio reikalavimų, taip pat kelia pavojų aplinkiniams. Bendrosios pastato inžinerinės sistemos turi avarinės būklės požymių. Pastato stogo konstrukcijos sluoksniai neužtikrina statinio sandarumo, į vidines dalis patenka drėgmė. Dėl drėgmės pažeidžiamos konstrukcijos, prasidėję negrįžtami karbonizacijos ir korozijos procesai g/b elementuose.</p> <p>Pastato fizinio nusidėvėjimo procentas – 83 %. Pastatas nenaudojamas.</p>
	Komisijos pasiūlymai	<p>Atsižvelgiant į statinio konstrukcijų, statinio bendrųjų inžinerinių sistemų fizinį nusidėvėjimą ir neatitikimą esminiams statinio reikalavimams, siūlome statinį pripažinti netinkamu naudoti dėl fizinio, nusidėvėjimo ir jį likviduoti teisės aktų nustatyta tvarka. Pažyma surašyta atsižvelgiant į statinio būklės įvertinimo aktą (2018-06-20 Nr. KLVI-14).</p>

PRIDEDAMA. Aktas ir jo priedai, 66 lapų.

L.e. komisijos pirmininko pareigas



Asta Mozerienė