

**UAB "Turto administravimo grupė"**

**NEKILNOJAMOJO DAIKTO  
KADASTRINI MATAVIMŲ BYLA**

Tomas: **1**

Nekilnojamojo turto objektas: **Inžinerinis statinys**

Registro Nr.: **44/3191602 (Statiniai)**

Adresas: **Anykščių r. sav. Anykščių m. Troškūnų g.**

Lapų skaičius: **11**

Tomo Nr. 1  
Registro 44/3191602

## BYLOS TOMO VIDAUS APYRAŠAS

| Eil.<br>Nr. | Dokumento pavadinimas  | Dokumento |            | Lap<br>skai . | Bylos lap<br>numeriai | Pastabos |
|-------------|--|-----------|------------|---------------|-----------------------|----------|
|             |  | Nr.       | Data       |               |                       |          |
| 1           | Statinio planas "STATINI IŠD STYMO PLANAS"                     |           | 2023-02-07 | 1             | 1                     |          |
| 2           | KOORDINA I ŽINIARAŠTIS KZ                                      |           | 2023-02-07 | 1             | 2                     |          |
| 3           | NUOTEK ŠALINIMO TINKL IR J DALI<br>KADASTRO DUOMENYS 1VF FORMA |           | 2023-02-07 | 7             | 3-9                   |          |
| 4           | NUOTEK ŠALINIMO TINKL IR J DALI VER I<br>NUSTATYMAS 2VF FORMA  |           | 2023-02-07 | 1             | 10                    |          |

Vidaus apyrašo lap 10

Matinink Egl Rimkuvien



Išdėstymo schema

STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS

M1:500



| Kadastru duomenimis nustatyti naudoti medžiaga  |            |   |            |
|---|------------|---|------------|
| Medžiagos pavadinimas   |            | Medžiagos parengimo data                  |            |
| Vidmanto Kiguolio įmonė, vykdytoja V.Kiguolis (kval. numeris 1GKV-851) , Inžinerinių tinklų geodezinė nuotrauka M 1:500                         |            | 2008-02                                   |            |
| Objekto pavadinimas   |            | Lietaus nuotekynė KL1                     |            |
| Objekto buvimo detalizavimas  |            | Anykščių r. sav. Anykščių m. Troškinių g. |            |
| Kadastru duomenų nustatymo data   |            | 2023-02-07                                |            |
|   |            |   |            |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Turto administravimo grupė", kodas: 126376644, adresas: Vilnius, Tujų g. 29 of. pašto adresas (-ai): eglety@gmail.com |            |   |            |
| Matlininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.  | Pareigos   | Vardas ir pavardė                         | Data       |
| 2M-M-1702   | Matlininkė | EGLĖ RIMKUVIENĖ                           | 2023-02-07 |
|   |            |   |            |



1151653873

## KOORDINAVIMO ŽINIAVAŠTIS

**Pavadinimas** Lietaus nuotekyn

**Objekto buvimo vieta** Anykšė r. sav. Anykšė m. Troškėn g.

**Unikalus numeris** 4400-6066-9526

**Koordinavimų sistema:** LKS-94

| Taško<br>Nr. | X          | Y         |
|--------------|------------|-----------|
| 1            | 6155091,63 | 568774,29 |
| 2            | 6155074,02 | 568752,01 |
| 3            | 6155047,13 | 568776,99 |
| 4            | 6155006,14 | 568812,55 |
| 5            | 6154969,42 | 568844,57 |
| 6            | 6154949,41 | 568858,96 |
| 7            | 6154928,46 | 568863,21 |
| 8            | 6154917,20 | 568872,81 |
| 9            | 6154886,94 | 568897,65 |
| 10           | 6154868,42 | 568912,41 |
| 11           | 6154848,68 | 568918,85 |
| 12           | 6154846,67 | 568910,63 |
| 13           | 6154863,31 | 568938,22 |
| 14           | 6154870,86 | 568949,26 |
| 15           | 6154923,17 | 568879,95 |
| 16           | 6154936,58 | 568895,43 |

Matinink

EGL RIMKUVIEN



\* 1 1 5 1 6 5 4 2 5 6 \*

Uždaroji akcin bendrov "Turto administravimo grup ", kodas: 126376644, adresas: Vilnius, Tuj g. 29

Matininkas(- ) EGL RIMKUVIEN , kvalifikacijos pažym jimo Nr. 2M-M-1702, el. pašto adresas (-ai):  
eglety@gmail.com

## NUOTEK ŠALINIMO TINKL IR J DALI KADASTRO DUOMENYS

### Statinio kadastro duomenys

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Adresas                        | Anykš i r. sav. Anykš i m. Trošk n g. |
| Paskirtis                      | Nuotek šalinimo tinkl                 |
| Pavadinimas                    | Lietaus nuotekyn                      |
| Žym jimas plane                | KL2                                   |
| Kadastro duomen nustatymo data | 2023-02-07                            |
| Statybos b kl                  | Unikalus numeris 4400-6066-9526       |

|                               |                          |                       |           |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|
| Statybos pradžios metai:      | 2007                     | Nuotek linijos r šis: | Renkamoji |
| Statybos pabaigos metai:      | 2011                     | Nuotek linijos b das: | Lietaus   |
| Rekonstravimo pradžios metai: |                          | Baigtumo procentas: % | 100       |
| Rekonstravimo pabaigos metai: |                          | Medžiaga:             |           |
| Kap. remonto pradžios metai:  |                          | Ilgis: m              | 388,41    |
| Kap. remonto pabaigos metai:  |                          | Ilgis: km             |           |
| Papr. remonto pradžios metai: |                          | Plotas: kv. m         |           |
| Papr. remonto pabaigos metai: |                          | T ris: kub. m         |           |
| Statinio kategorija:          | Neypatingasis            | Kiekis: vnt.          |           |
| Nuotek linijos reikšm :       | Skirstomoji (kvartalin ) | Koordinat X:          |           |
| Nuotek renginio reikšm :      |                          | Koordinat Y:          |           |

### Statinio sud tin s dalies kadastro duomenys

|                               |   |              |           |
|-------------------------------|---|--------------|-----------|
| Žym jimas                     | 1   |              |           |
| Pavadinimas                   | Lietaus nuotekyn užteršta naftos produktais |              |           |
| Statybos pradžios metai:      | 2007  | Medžiaga:    | Plastikas |
| Statybos pabaigos metai:      | 2011  | Ilgis: m     | 320,97    |
| Rekonstravimo pradžios metai: |   | Skersmuo: mm | 300       |
| Rekonstravimo pabaigos metai: |   | Aukštis: m   |           |
| Kap. remonto pradžios metai:  |   | Plotis: m    |           |
| Kap. remonto pabaigos metai:  |   | Gylis: m     | 2,93      |
| Papr. remonto pradžios metai: |   | Mark :       |           |
| Papr. remonto pabaigos metai: |   |              |           |



\* 1 1 5 1 6 5 3 7 9 0 \*

### Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

|                                      |                  |                     |           |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|-----------|
| <b>Žymėjimas</b>                     | 2                |                     |           |
| <b>Pavadinimas</b>                   | Lietaus nuotekyn |                     |           |
| <b>Statybos pradžios metai:</b>      | 2007             | <b>Medžiaga:</b>    | Plastikas |
| <b>Statybos pabaigos metai:</b>      | 2011             | <b>Ilgis: m</b>     | 29,79     |
| <b>Rekonstravimo pradžios metai:</b> |                  | <b>Skersmuo: mm</b> | 200       |
| <b>Rekonstravimo pabaigos metai:</b> |                  | <b>Aukštis: m</b>   |           |
| <b>Kap. remonto pradžios metai:</b>  |                  | <b>Plotis: m</b>    |           |
| <b>Kap. remonto pabaigos metai:</b>  |                  | <b>Gylis: m</b>     | 1,8       |
| <b>Papr. remonto pradžios metai:</b> |                  | <b>Mark :</b>       |           |
| <b>Papr. remonto pabaigos metai:</b> |                  |                     |           |

### Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

|                                      |                  |                     |           |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|-----------|
| <b>Žymėjimas</b>                     | 3                |                     |           |
| <b>Pavadinimas</b>                   | Lietaus nuotekyn |                     |           |
| <b>Statybos pradžios metai:</b>      | 2007             | <b>Medžiaga:</b>    | Plastikas |
| <b>Statybos pabaigos metai:</b>      | 2011             | <b>Ilgis: m</b>     | 37,65     |
| <b>Rekonstravimo pradžios metai:</b> |                  | <b>Skersmuo: mm</b> | 200       |
| <b>Rekonstravimo pabaigos metai:</b> |                  | <b>Aukštis: m</b>   |           |
| <b>Kap. remonto pradžios metai:</b>  |                  | <b>Plotis: m</b>    |           |
| <b>Kap. remonto pabaigos metai:</b>  |                  | <b>Gylis: m</b>     | 1,36      |
| <b>Papr. remonto pradžios metai:</b> |                  | <b>Mark :</b>       |           |
| <b>Papr. remonto pabaigos metai:</b> |                  |                     |           |

### Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

|                                      |         |                      |            |
|--------------------------------------|---------|----------------------|------------|
| <b>Žymėjimas</b>                     | 11a     |                      |            |
| <b>Pavadinimas</b>                   | Šulinys |                      |            |
| <b>Statybos pradžios metai:</b>      | 2007    | <b>Ilgis: m</b>      |            |
| <b>Statybos pabaigos metai:</b>      | 2011    | <b>Plotis: m</b>     |            |
| <b>Rekonstravimo pradžios metai:</b> |         | <b>Gylis: m</b>      | 2,02       |
| <b>Rekonstravimo pabaigos metai:</b> |         | <b>Skersmuo: mm</b>  | 1000       |
| <b>Kap. remonto pradžios metai:</b>  |         | <b>Tūris: kub. m</b> |            |
| <b>Kap. remonto pabaigos metai:</b>  |         | <b>Kiekis: vnt.</b>  | 1          |
| <b>Papr. remonto pradžios metai:</b> |         | <b>Koordinat X:</b>  | 6154848,68 |
| <b>Papr. remonto pabaigos metai:</b> |         | <b>Koordinat Y:</b>  | 568918,85  |
| <b>Medžiaga:</b>                     | Betonas |                      |            |



### Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

|                               |         |               |            |
|-------------------------------|---------|---------------|------------|
| Žymėjimas                     | 10      |               |            |
| Pavadinimas                   | Šulinys |               |            |
| Statybos pradžios metai:      | 2007    | Ilgis: m      |            |
| Statybos pabaigos metai:      | 2011    | Plotis: m     |            |
| Rekonstravimo pradžios metai: |         | Gylis: m      | 2,55       |
| Rekonstravimo pabaigos metai: |         | Skersmuo: mm  | 2000       |
| Kap. remonto pradžios metai:  |         | Tūris: kub. m |            |
| Kap. remonto pabaigos metai:  |         | Kiekis: vnt.  | 1          |
| Papr. remonto pradžios metai: |         | Koordinat X:  | 6154846,67 |
| Papr. remonto pabaigos metai: |         | Koordinat Y:  | 568910,63  |
| Medžiaga:                     | Betonas |               |            |

### Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

|                               |         |               |            |
|-------------------------------|---------|---------------|------------|
| Žymėjimas                     | 12a     |               |            |
| Pavadinimas                   | Šulinys |               |            |
| Statybos pradžios metai:      | 2007    | Ilgis: m      |            |
| Statybos pabaigos metai:      | 2011    | Plotis: m     |            |
| Rekonstravimo pradžios metai: |         | Gylis: m      | 1,33       |
| Rekonstravimo pabaigos metai: |         | Skersmuo: mm  | 1000       |
| Kap. remonto pradžios metai:  |         | Tūris: kub. m |            |
| Kap. remonto pabaigos metai:  |         | Kiekis: vnt.  | 1          |
| Papr. remonto pradžios metai: |         | Koordinat X:  | 6154868,42 |
| Papr. remonto pabaigos metai: |         | Koordinat Y:  | 568912,41  |
| Medžiaga:                     | Betonas |               |            |

### Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

|                               |         |               |            |
|-------------------------------|---------|---------------|------------|
| Žymėjimas                     | 10a     |               |            |
| Pavadinimas                   | Šulinys |               |            |
| Statybos pradžios metai:      | 2007    | Ilgis: m      |            |
| Statybos pabaigos metai:      | 2011    | Plotis: m     |            |
| Rekonstravimo pradžios metai: |         | Gylis: m      | 1,33       |
| Rekonstravimo pabaigos metai: |         | Skersmuo: mm  | 1000       |
| Kap. remonto pradžios metai:  |         | Tūris: kub. m |            |
| Kap. remonto pabaigos metai:  |         | Kiekis: vnt.  | 1          |
| Papr. remonto pradžios metai: |         | Koordinat X:  | 6154886,94 |
| Papr. remonto pabaigos metai: |         | Koordinat Y:  | 568897,65  |
| Medžiaga:                     | Betonas |               |            |



### Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

|                               |         |               |           |
|-------------------------------|---------|---------------|-----------|
| Žymėjimas                     | 210     |               |           |
| Pavadinimas                   | Šulinys |               |           |
| Statybos pradžios metai:      | 2007    | Ilgis: m      |           |
| Statybos pabaigos metai:      | 2011    | Plotis: m     |           |
| Rekonstravimo pradžios metai: |         | Gylis: m      | 2,92      |
| Rekonstravimo pabaigos metai: |         | Skersmuo: mm  | 1000      |
| Kap. remonto pradžios metai:  |         | Tūris: kub. m |           |
| Kap. remonto pabaigos metai:  |         | Kiekis: vnt.  | 1         |
| Papr. remonto pradžios metai: |         | Koordinat X:  | 6154917,2 |
| Papr. remonto pabaigos metai: |         | Koordinat Y:  | 568872,81 |
| Medžiaga:                     | Betonas |               |           |

### Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

|                               |         |               |            |
|-------------------------------|---------|---------------|------------|
| Žymėjimas                     | 210a    |               |            |
| Pavadinimas                   | Šulinys |               |            |
| Statybos pradžios metai:      | 2007    | Ilgis: m      |            |
| Statybos pabaigos metai:      | 2011    | Plotis: m     |            |
| Rekonstravimo pradžios metai: |         | Gylis: m      | 1,84       |
| Rekonstravimo pabaigos metai: |         | Skersmuo: mm  | 1000       |
| Kap. remonto pradžios metai:  |         | Tūris: kub. m |            |
| Kap. remonto pabaigos metai:  |         | Kiekis: vnt.  | 1          |
| Papr. remonto pradžios metai: |         | Koordinat X:  | 6154923,17 |
| Papr. remonto pabaigos metai: |         | Koordinat Y:  | 568879,95  |
| Medžiaga:                     | Betonas |               |            |

### Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

|                               |         |               |            |
|-------------------------------|---------|---------------|------------|
| Žymėjimas                     | 17      |               |            |
| Pavadinimas                   | Šulinys |               |            |
| Statybos pradžios metai:      | 2007    | Ilgis: m      |            |
| Statybos pabaigos metai:      | 2011    | Plotis: m     |            |
| Rekonstravimo pradžios metai: |         | Gylis: m      | 0,88       |
| Rekonstravimo pabaigos metai: |         | Skersmuo: mm  | 700        |
| Kap. remonto pradžios metai:  |         | Tūris: kub. m |            |
| Kap. remonto pabaigos metai:  |         | Kiekis: vnt.  | 1          |
| Papr. remonto pradžios metai: |         | Koordinat X:  | 6154870,86 |
| Papr. remonto pabaigos metai: |         | Koordinat Y:  | 568949,26  |
| Medžiaga:                     | Betonas |               |            |





### Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

|                               |         |               |            |
|-------------------------------|---------|---------------|------------|
| Žymėjimas                     | 16      |               |            |
| Pavadinimas                   | Šulinys |               |            |
| Statybos pradžios metai:      | 2007    | Ilgis: m      |            |
| Statybos pabaigos metai:      | 2011    | Plotis: m     |            |
| Rekonstravimo pradžios metai: |         | Gylis: m      | 1,42       |
| Rekonstravimo pabaigos metai: |         | Skersmuo: mm  | 1000       |
| Kap. remonto pradžios metai:  |         | Tūris: kub. m |            |
| Kap. remonto pabaigos metai:  |         | Kiekis: vnt.  | 1          |
| Papr. remonto pradžios metai: |         | Koordinat X:  | 6154863,31 |
| Papr. remonto pabaigos metai: |         | Koordinat Y:  | 568938,22  |
| Medžiaga:                     | Betonas |               |            |

### Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

|                               |         |               |            |
|-------------------------------|---------|---------------|------------|
| Žymėjimas                     | 202a    |               |            |
| Pavadinimas                   | Šulinys |               |            |
| Statybos pradžios metai:      | 2007    | Ilgis: m      |            |
| Statybos pabaigos metai:      | 2011    | Plotis: m     |            |
| Rekonstravimo pradžios metai: |         | Gylis: m      | 0,78       |
| Rekonstravimo pabaigos metai: |         | Skersmuo: mm  | 700        |
| Kap. remonto pradžios metai:  |         | Tūris: kub. m |            |
| Kap. remonto pabaigos metai:  |         | Kiekis: vnt.  | 1          |
| Papr. remonto pradžios metai: |         | Koordinat X:  | 6154936,58 |
| Papr. remonto pabaigos metai: |         | Koordinat Y:  | 568895,43  |
| Medžiaga:                     | Betonas |               |            |

### Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

|                               |         |               |            |
|-------------------------------|---------|---------------|------------|
| Žymėjimas                     | 201a    |               |            |
| Pavadinimas                   | Šulinys |               |            |
| Statybos pradžios metai:      | 2007    | Ilgis: m      |            |
| Statybos pabaigos metai:      | 2011    | Plotis: m     |            |
| Rekonstravimo pradžios metai: |         | Gylis: m      | 4,05       |
| Rekonstravimo pabaigos metai: |         | Skersmuo: mm  | 1500       |
| Kap. remonto pradžios metai:  |         | Tūris: kub. m |            |
| Kap. remonto pabaigos metai:  |         | Kiekis: vnt.  | 1          |
| Papr. remonto pradžios metai: |         | Koordinat X:  | 6154928,46 |
| Papr. remonto pabaigos metai: |         | Koordinat Y:  | 568863,21  |
| Medžiaga:                     | Betonas |               |            |



### Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

|                                      |         |                      |            |
|--------------------------------------|---------|----------------------|------------|
| <b>Žymėjimas</b>                     | 199     |                      |            |
| <b>Pavadinimas</b>                   | Šulinys |                      |            |
| <b>Statybos pradžios metai:</b>      | 2007    | <b>Ilgis: m</b>      |            |
| <b>Statybos pabaigos metai:</b>      | 2011    | <b>Plotis: m</b>     |            |
| <b>Rekonstravimo pradžios metai:</b> |         | <b>Gylis: m</b>      | 3,92       |
| <b>Rekonstravimo pabaigos metai:</b> |         | <b>Skersmuo: mm</b>  | 1500       |
| <b>Kap. remonto pradžios metai:</b>  |         | <b>Tūris: kub. m</b> |            |
| <b>Kap. remonto pabaigos metai:</b>  |         | <b>Kiekis: vnt.</b>  | 1          |
| <b>Papr. remonto pradžios metai:</b> |         | <b>Koordinat X:</b>  | 6154949,41 |
| <b>Papr. remonto pabaigos metai:</b> |         | <b>Koordinat Y:</b>  | 568858,96  |
| <b>Medžiaga:</b>                     | Betonas |                      |            |

### Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

|                                      |         |                      |            |
|--------------------------------------|---------|----------------------|------------|
| <b>Žymėjimas</b>                     | 191a    |                      |            |
| <b>Pavadinimas</b>                   | Šulinys |                      |            |
| <b>Statybos pradžios metai:</b>      | 2007    | <b>Ilgis: m</b>      |            |
| <b>Statybos pabaigos metai:</b>      | 2011    | <b>Plotis: m</b>     |            |
| <b>Rekonstravimo pradžios metai:</b> |         | <b>Gylis: m</b>      | 3,73       |
| <b>Rekonstravimo pabaigos metai:</b> |         | <b>Skersmuo: mm</b>  | 1500       |
| <b>Kap. remonto pradžios metai:</b>  |         | <b>Tūris: kub. m</b> |            |
| <b>Kap. remonto pabaigos metai:</b>  |         | <b>Kiekis: vnt.</b>  | 1          |
| <b>Papr. remonto pradžios metai:</b> |         | <b>Koordinat X:</b>  | 6154969,42 |
| <b>Papr. remonto pabaigos metai:</b> |         | <b>Koordinat Y:</b>  | 568844,57  |
| <b>Medžiaga:</b>                     | Betonas |                      |            |

### Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

|                                      |         |                      |            |
|--------------------------------------|---------|----------------------|------------|
| <b>Žymėjimas</b>                     | 148     |                      |            |
| <b>Pavadinimas</b>                   | Šulinys |                      |            |
| <b>Statybos pradžios metai:</b>      | 2007    | <b>Ilgis: m</b>      |            |
| <b>Statybos pabaigos metai:</b>      | 2011    | <b>Plotis: m</b>     |            |
| <b>Rekonstravimo pradžios metai:</b> |         | <b>Gylis: m</b>      | 3,57       |
| <b>Rekonstravimo pabaigos metai:</b> |         | <b>Skersmuo: mm</b>  | 1500       |
| <b>Kap. remonto pradžios metai:</b>  |         | <b>Tūris: kub. m</b> |            |
| <b>Kap. remonto pabaigos metai:</b>  |         | <b>Kiekis: vnt.</b>  | 1          |
| <b>Papr. remonto pradžios metai:</b> |         | <b>Koordinat X:</b>  | 6155006,14 |
| <b>Papr. remonto pabaigos metai:</b> |         | <b>Koordinat Y:</b>  | 568812,55  |
| <b>Medžiaga:</b>                     | Betonas |                      |            |



### Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

|                               |         |               |            |
|-------------------------------|---------|---------------|------------|
| Žymėjimas                     | 84      |               |            |
| Pavadinimas                   | Šulinys |               |            |
| Statybos pradžios metai:      | 2007    | Ilgis: m      |            |
| Statybos pabaigos metai:      | 2011    | Plotis: m     |            |
| Rekonstravimo pradžios metai: |         | Gylis: m      | 3,3        |
| Rekonstravimo pabaigos metai: |         | Skersmuo: mm  | 1000       |
| Kap. remonto pradžios metai:  |         | Tūris: kub. m |            |
| Kap. remonto pabaigos metai:  |         | Kiekis: vnt.  | 1          |
| Papr. remonto pradžios metai: |         | Koordinat X:  | 6155047,13 |
| Papr. remonto pabaigos metai: |         | Koordinat Y:  | 568776,99  |
| Medžiaga:                     | Betonas |               |            |

### Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

|                               |         |               |            |
|-------------------------------|---------|---------------|------------|
| Žymėjimas                     | 71      |               |            |
| Pavadinimas                   | Šulinys |               |            |
| Statybos pradžios metai:      | 2007    | Ilgis: m      |            |
| Statybos pabaigos metai:      | 2011    | Plotis: m     |            |
| Rekonstravimo pradžios metai: |         | Gylis: m      | 2,65       |
| Rekonstravimo pabaigos metai: |         | Skersmuo: mm  | 1500       |
| Kap. remonto pradžios metai:  |         | Tūris: kub. m |            |
| Kap. remonto pabaigos metai:  |         | Kiekis: vnt.  | 1          |
| Papr. remonto pradžios metai: |         | Koordinat X:  | 6155074,02 |
| Papr. remonto pabaigos metai: |         | Koordinat Y:  | 568752,01  |
| Medžiaga:                     | Betonas |               |            |

### Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

|                               |         |               |            |
|-------------------------------|---------|---------------|------------|
| Žymėjimas                     | 83      |               |            |
| Pavadinimas                   | Šulinys |               |            |
| Statybos pradžios metai:      | 2007    | Ilgis: m      |            |
| Statybos pabaigos metai:      | 2011    | Plotis: m     |            |
| Rekonstravimo pradžios metai: |         | Gylis: m      | 2,14       |
| Rekonstravimo pabaigos metai: |         | Skersmuo: mm  | 2100       |
| Kap. remonto pradžios metai:  |         | Tūris: kub. m |            |
| Kap. remonto pabaigos metai:  |         | Kiekis: vnt.  | 1          |
| Papr. remonto pradžios metai: |         | Koordinat X:  | 6155091,63 |
| Papr. remonto pabaigos metai: |         | Koordinat Y:  | 568774,29  |
| Medžiaga:                     | Betonas |               |            |



Uždaroji akcinis bendrovė "Turto administravimo grupė", kodas: 126376644, adresas: Vilnius, Tujų g. 29  
Matininkas(-) EGL RIMKUVIEN, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1702, el. pašto adresas (-ai): eglety@gmail.com

**NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLO IR JŲ DALIŲ VERŲ NUSTATYMAS**

Adresas: Anykščių r. sav. Anykščių m. Troškūnų g.  
Unikalus numeris: 4400-6066-9526  
Vertės nustatymo data: 2023-02-07

| Žymėjimas | Pavadinimas                                  | Kasmetinis vertės mažinimo koeficientas | Matavimo vienetas | Kiekis | Įkainojimo pagrindas | Vidutinė vieneto statybos vertė po indeksavimo, Eur | Atkūrimo kaštai (statybinė vertė), Eur | Nusidėėjimas % | Atkuriamoji vertė, Eur | Vietovės pataisos koeficientas | Vidutinė rinkos vertė, Eur |
|-----------|--|---|-------------------|--------|----------------------|---|--|----------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1         | 2  | 3                                       | 4                 | 5      | 6                    | 7   | 8                                      | 9              | 10                     | 11                             | 12                         |
| 1         | Lietaus nuotekynų užteršta naftos produktais | 3,3                                     | m                 | 320,97 | NTK2023/4.2.22       | 251,12  | 80600                                  | 40             | 48400                  | 1                              | 48400                      |
| 2         | Lietaus nuotekyn                             | 3,3                                     | m                 | 29,79  | NTK2023/4.2.22       | 131,58  | 3920                                   | 40             | 2350                   | 1                              | 2350                       |
| 3         | Lietaus nuotekyn                             | 3,3                                     | m                 | 37,65  | NTK2023/4.2.22       | 131,58  | 4950                                   | 40             | 2970                   | 1                              | 2970                       |
| Viso      |  |   |                   |        |                      |   | 89500                                  |                | 53700                  |                                | 53700                      |

Matininkas

EGL RIMKUVIEN



\* 1 1 5 1 6 5 3 7 9 1 \*